

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

100 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A. INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Silviano PINTO

FECHA: 6 de octubre al
DE EQUIPO: 14021
HONOMETRO: 3259 - 3290



¿Qué esta inspeccionando?		¿Qué Evalua?		LUNES		MARTES		MIÉR		JUEV		VIÉR		SÁB		DOM	
DESDE LA PARTE INFERIOR				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Neumáticos, ruedas, tapas de vastagos.	Infado, fugas, desgaste																
Area de Chasis y soportes, pines, Ennas.	Daños y Fugas.																
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.																
Diferenciales, Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.																
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura, muelles, soporte de gama, condicion de Bolss.																
Diferenciales y Ejes de Mando Cruceles	Fugas, daños, estado de los axoplos, soportes.																
Acete de Motor.	Nivel del Liquido.																
Filtro separador de agua.	Fugas, drenaje del agua.																
Cilindros de Elevacion.	Desgaste, daños o fugas.																
Estructura de Descarga y Chasis	Daños, desgaste, distorsion.																
Andajeses y tapas del Vagon, ganchos	Movimiento Libre																
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones																
Logos y Numeros, cinta reflectiva	Estado de los mismos.																
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.																
Tanque de Acete del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido, daños y fugas.																
Tanque de Acete de Direccion	Nivel de Liquido, daños y fugas.																
Neumaticos, delanteros y traseros.	Desgastes, cortaduras, fuerzas.																
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento, daño de lentos, carcasa y cableado.																
Sistema de Freno, freno de parking.	Tension, desgaste, grietas y fuga																
Sistema antivuelco y cinturon	Daños, pernos de montaje flojos																
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.																	
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.																
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido																
Radiador	Fugas, correas, sietas																

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del Sup. De Taller de Mecánica Central:

RAFAEL Camacho
por: Gustavo Camacho R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

101 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Tullencia Pineda

FECHA: 29 de octubre al 29 de noviembre

DE EQUIPO: 14034

HOROMETRO: 3216-



¿Qué esta inspeccionando? DESDE LA PARTE INFERIOR	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Neumáticos, ruedas, tapas de vastagos.	Infundido, fugas, desgaste	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Área de Chasis y soportes, pines lineas.	Daños y Fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Empalmes con el Cilindro y el Vagón	Fugas y Daños.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Debajo de la Máquina.	Fugas y Daños.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Diferenciales, Frenos y Transmisión.	Fugas, ruidos y Golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Suspensión Delantera y Trasera	Fugas, altura, muelles, soporte de goma condición de Bolas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Diferenciales y Ejes de Mando	Fugas, daños, estado de los ejes, soportes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cruces	Fugas, daños, estado de los ejes, soportes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Acetate de Motor.	Nivel del Líquido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro separador de agua.	Fugas, drenaje del agua.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de Elevación.	Desgaste, daños a fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estructura de Descarga y Chasis	Daños, desgaste, distorsión.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Anclajes y tapas del Vagón, ganchos	Movimiento Libre	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Puntos de Engrase y Lubricación.	Estado y Condiciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Logos y Numeros, cinta reflectiva	Estado de los mismos.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Convertidor del Vagón y Sistema PTO.	Nivel de líquido de Transmisión Y del Convertidor de torsión.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Líquido, daños y fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de Aceite de Dirección	Nivel de Líquido, daños y fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Neumáticos, delanteros y traseros.	Desgaste, cortaduras, tuercas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento, daño de lentes carcasa y cableado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema de Freno, freno de parking.	Tensión, desgaste, góndolas y fuga	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema antivuelco y cinturón	Daños, pernos de montaje flojos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.															
Sistema de Escape y Admisión	Daños, Funcion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Refrigerante del Motor	Nivel de Líquido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Radiador	Fugas, correas, sietes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del Sup. De Taller de Mecánica Central:

RAFAEL Camacho
por: Gustavo Camacho

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

102 of 186

CONSTRUCTORA UREANA S.A. INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Uberto Patino

FECHA: 15-10-2012

DE EQUIPO: 1-761

HOROMETRO: 15712.4



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VER		SABA		DOM	
DESDE LA PARTE INFERIOR		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Neumáticos, ruedas, tapas de vastagos.	Infado, fugas, desgaste	✓		✓		✓		✓		✓					
Area de Chasis y soportes, pines lineas.	Daños y Fugas.	✓		✓		✓		✓		✓					
Empalmes con el Cilindro y el Vagón	Fugas y Daños.														
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	✓		✓		✓		✓		✓					
Diferenciales, Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	✓		✓		✓		✓		✓					
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura, muelles, soporte de goma, condition de Boises.	✓		✓		✓		✓		✓					
Diferenciales y Ejes de Mando Cruceas	Fugas, daños, estado de los scoples, soportes.	✓		✓		✓		✓		✓					
Acetle de Motor.	Nivel del Liquido.	✓		✓		✓		✓		✓					
Filtro separador de agua.	Fugas, drenaje del agua.	✓		✓		✓		✓		✓					
Cilindros de Elevacion.	Desgaste, daños o fugas.														
Estructura de Descarga y Chasis	Daños, desgaste, distorsion.	✓		✓		✓		✓		✓					
Anclajes y tapas del Vagon, ganchos	Movimiento Libre														
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	✓		✓		✓		✓		✓					
Logos y Numeros, cinta reflectiva	Estado de los mismos.	✓		✓		✓		✓		✓					
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de tension.														
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador.	Nivel de Liquido, daños y fugas.														
Tanque de Aceite de Direccion.	Nivel de Liquido, daños y fugas.	✓		✓		✓		✓		✓					
Neumáticos, delanteros y traseros.	Desgastes, cortaduras, buerces.	✓		✓		✓		✓		✓					
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento, daño de lentes carcasa y cableado.	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema de Freno, freno de parking.	Tension, desgaste, grietas y fuga	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema antivuelco y cinturón	Daños, pernos de montaje flojos	✓		✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.															
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.	✓		✓		✓		✓		✓					
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	✓		✓		✓		✓		✓					
Radiador	Fugas, correas, alitas	✓		✓		✓		✓		✓					

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del Sup. De Taller de Mecánica Central:

Proa = Justo Lino Casanova

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

103 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Uberto Patino

DE EQUIPO: 1-761

HOROMETRO: 158453

FECHA: 7-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	/		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera.	Fugas, altura,muelles,soporte de goma condicion de Bolas s.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando.	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Crucetas	Nivel del Liquido.	/		
Acelte de Motor.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Filtro separador de agua.	Desgaste,daños o fugas	/		
Cilindros de Elevacion.	Daños,desgaste,distorcion.	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Movimiento Libre	/		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Estado y Condiciones	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado de los mismos.	/		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Nivel de liquido de Transmicion Y del Convertidor de torsion	/		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador.	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,tuercas.	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentes carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	/		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje fijos	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.	/		
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	/		
Radiador	Fugas,correas,aletas	/		

por: Justo Casum R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

104 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR:

DE EQUIPO:

HOROMETRO:

FECHA:

Uberto Paticca

1-761

15650-2

8-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	✓		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	✓		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	✓		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	✓		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,sopora de goma condicion de Bolsas.	✓		
Diferenciales y Ejes de Mando	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	✓		
Cruetas		✓		
Acetle de Motor.	Nivel del Liquido.	✓		
Filtro separador de agus.	Fugas,drenaje del agua.	✓		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	✓		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorcion.	✓		
Andajees y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	✓		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	✓		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	✓		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	✓		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,luerca.	✓		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de len es carcasa y cableado.	✓		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	✓		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos	✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	✓		
Radiador	Fugas,correas,aletas			

por = Gustavo Camacho R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

105 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR:

Uberto Patino

DE EQUIPO:

1-761

HOROMETRO:

154521

FECHA:

9-11-2011



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	✓		
Area de Chasis y soportes,pines,liness.	Daños y Fugas.	✓		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	✓		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	✓		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporte de goma condicion de Bolas s.	✓		
Diferenciales y Ejes de Mando Cruceas	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	✓		
Aceite de Motor.	Nivel del Liquido.	✓		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	✓		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	✓		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorcion.	✓		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	✓		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	✓		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	✓		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	✓		
Neumaticos,dolanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,tuerca s.	✓		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentes carcasa y cableado.	✓		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	✓		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje fijos	✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	✓		
Radiador	Fugas,correas,alietas			

por = Justino Camacho R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

106 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR:

Ubaldo Patis

DE EQUIPO:

1-761

HOROMETRO:

155624

FECHA:

12-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	✓		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	✓		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	✓		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	✓		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporta de goma condicion de Bolsa.	✓		
Diferenciales y Ejes de Mando	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	✓		
Crucetas		✓		
Acetle de Motor.	Nivel del Liquido.	✓		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	✓		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	✓		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	✓		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	✓		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	✓		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	✓		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	✓		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgaste,cortaduras,luerca.	✓		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentas carcasa y cableado.	✓		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	✓		
Sistema antivuelco y cinturón	Daños,pernos de montaje flojos	✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	✓		
Radiador	Fugas,correas,aletas			

Por: Justino Camuna R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

107 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.

OPERADOR: Tega Herrera
DE EQUIPO: 1681
HOROMETRO: 29794
FECHA: 19-10-12
UBICACIÓN KILOMETRO: CAR 496



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	DIA													
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIEN		SABA		DOM	
		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
Estado General de la Máquina.	Tuercas y Pernos flojos, faltantes, dispositivos de seguridad, limpieza.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces en General	faros rojos, lentos funcionamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pasamanos, Escalones, asideros	Estado y Limpieza.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Freno y Suspension	Desgaste, daños, fugas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Neumáticos, rines, cubos	Inflados, fugas, golpes, daños, desgaste	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Debajo de la Máquina.	Fugas, daños, golpes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dirección Hidráulica	Fugas, mangueras defectuosas, etc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Chasis o Bastidor	Daños y desgaste o distorsión.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de Aceite Hidráulico.	Nivel del Fluido y fugas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de Combustible	Nivel del Fluido y fugas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aceite de la Transmisión.	Nivel del Fluido.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Todos lo Ejes	Fugas, golpes, desgaste.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilindros de la Suspensión	Fugas, medida de la Altura del cilindro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Soldaduras Asiento de Montaje.	Rajaduras, pernos rotos, faltantes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
pernos, piezas fundidas.	Rajaduras, pernos rotos, faltantes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cabina del Operador	Asiento, cinturón de seguridad	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de la Tolva/Gondola	Golpes, rajaduras, limpieza.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilindros de 1° y 2° de la Tolva.	Golpes, fugas, lubricación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
EN LA MAQUINA															
Dispositivo de lavado y Limpiaparabrisas.	Desgaste, daño, nivel del agua.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Refrigerante o Coolant	Nivel del Fluido	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado del Radiador	Propaga, fugas, golpes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulación de Objetos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Todos la Mangueras y Correas.	Fugas, desgaste, tensión, grietas.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Extintor	Carga, daños.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Filtro de Aire	Indicador de Restricción.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Compartimiento de la Batería.	Conexiones, Limpieza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Punto de Lubricación	Defecciones, tapados, faltantes.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

por: José Lito Cármon R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

108 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Walter Peltre

DE EQUIPO: 1-361

HOROMETRO: 158932

FECHA: 14-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	✓		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	✓		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	✓		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	✓		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporte de goma condicion de Bolsas.	✓		
Diferenciales y Ejes de Mando Crucetas	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	✓		
Acelte de Motor.	Nivel del Liquido.	✓		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	✓		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	✓		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	✓		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	✓		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	✓		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	✓		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador.	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	✓		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,lueras	✓		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentes carcasa y cableado.	✓		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	✓		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos	✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	✓		
Radiador	Fugas,correas,alotas			

Pen = Justino Carun R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

109 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Wberto Peltis
DE EQUIPO: 1-261
HOROMETRO: 158924
FECHA: 15-11-12



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Mal	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Infado,fugas,desgaste	/		
Area de Chasis y soportes,pinos lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soportes de goma,condicion de Botsis.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Cruetas	Nivel del Liquido.	/		
Acalta de Motor.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Filtro separador de agua.	Desgaste,daños o fugas	/		
Cilindros de Elevacion.	Daños,desgaste,distorcion.	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Movimiento Libre	/		
Andajees y tapas del Vagon,ganchos	Estado y Condiciones	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado de los mismos.	/		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Tanque de Aceite de Direccion	Desgastes,cortaduras,tuercas.	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Funcionamiento,daño de las partes carcasa y cableada.	/		
Luces delanteras y Traseras.	Tension,desgaste,grietas y fuga	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Daños,pemos de montaje flojos	/		
Sistema antivuelco y cinturon	COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.			
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	/		
Radiador	Fugas,correas,aletas			

Por = Gerardo Casanova R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

110 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Uberto Patiño
DE EQUIPO: 1-761
HOROMETRO: 15902-6
FECHA: 16-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos, ruedas, tapas de vastagos.	Inflado, fugas, desgaste	/		
Area de Chasis y soportes, pines lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales, Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura, muelles, soportes de goma condicion de Bolas s.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando	Fugas, daños, estado de los acoples, soportes.	/		
Crucetas		/		
Aceite de Motor.	Nivel del Liquido.	/		
Filtro separador de agua.	Fugas, drenaje del agua.	/		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste, daños o fugas	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños, desgaste, distorsion.	/		
Anclajes y tapas del Vagon, ganchos	Movimiento Libre.	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	/		
Logos y Numeros, cinta reflectiva	Estado de los mismos.	/		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido, daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido, daños y fugas.	/		
Neumaticos, delanteros y traseros.	Desgastes, cortaduras, tuerca s.	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento, daño de lentes carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno, freno de parking.	Tension, desgaste, grietas y fuga	/		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños, pemos de montaje fijos	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	/		
Radiador	Fugas, correas, aletas			

Pen: Gustavo Camacho

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

111 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Wendy Patez

DE EQUIPO: 1-261

HOROMETRO: 16875.2

FECHA: 12-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	/		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporte de goma condicion de Bolas.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando.	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Crucetas		/		
Acelte de Motor.	Nivel del Liquido.	/		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	/		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	/		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	/		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.	/		
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador.	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgaste,coraduras,lueras.	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de las carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	/		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.	/		
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	/		
Radiador.	Fugas,correas,alatas	/		

Por: Justino Camacho R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

112 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Vibento Paliro

DE EQUIPO: 1-761

HOROMETRO: 15816

FECHA: 29-10-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	/		
Area de Chasis y soportes,pines, lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporte de goma condicion de Bolsas.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando Crucetas	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Aceite de Motor.	Nivel del Liquido.	/		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	/		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	/		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	/		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,tuercas.	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lente s carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	/		
Sistema antikulco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.	/		
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido			
Radiador	Fugas,correas,alelas			

Renzo Gustavo Canina R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

113 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Ubente Pidiu

DE EQUIPO: 1-761

HOROMETRO: 1538267

FECHA: 30-10-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste	/		
Area de Chasis y soportes,pines, lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporte de goma,condicion de Bolsas.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando Crucetas	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Acelle de Motor.	Nivel del Liquido.	/		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	/		
Andajees y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	/		
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.	/		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Acelle del Freno, convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Acelle de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fuga	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,tuercas	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentes carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga	/		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.	/		
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido			
Radiador	Fugas,correas,aletas			

Por: Guillermo Camacho R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

114 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Urban Palau

DE EQUIPO: 1761

HOROMETRO: 15433.4

FECHA: 31-10-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	Bien	Malo	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos,ruedas,tapas de vastagos.	Inflado,fugas,desgaste.	/		
Area de Chasis y soportes,pines lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales,Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura,muelles,soporte de goma condicion de Bolsas.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando Crucetas	Fugas,daños,estado de los acoples, soportes.	/		
Aceite de Motor.	Nivel del Liquido.	/		
Filtro separador de agua.	Fugas,drenaje del agua.	/		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste,daños o fugas	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños,desgaste,distorsion.	/		
Anclajes y tapas del Vagon,ganchos	Movimiento Libre			
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones			
Logos y Numeros,cinta reflectiva	Estado de los mismos.			
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido,daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido,daños y fugas.	/		
Neumaticos,delanteros y traseros.	Desgastes,cortaduras,tuerca:	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento,daño de lentis carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno,freno de parking.	Tension,desgaste,grietas y fuga			
Sistema antivuelco y cinturon	Daños,pernos de montaje flojos			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.			
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	/		
Radiador	Fugas,correas,aletas			

PDN = J. P. L. Camacho R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

115 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES MACK.

OPERADOR: Roberto Páez
DE EQUIPO: 1-761
HOROMETRO: 15840.3
FECHA: 1-11-2012



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalúa?	Bien	Mal	Comentarios
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Neumaticos, ruedas, tapas de vastagos.	Inflado, fugas, desgaste	/		
Area de Chasis y soportes, pines lineas.	Daños y Fugas.	/		
Debajo de la Maquina.	Fugas y Daños.	/		
Diferenciales, Frenos y Transmision.	Fugas, ruidos y Golpes.	/		
Suspension Delantera y Trasera	Fugas, altura, muelles, soportes de goma condicion de Bolas.	/		
Diferenciales y Ejes de Mando Cruceas	Fugas, daños, estado de los acoples, soportes.	/		
Aceite de Motor.	Nivel del Liquido.	/		
Filtro sepeador de agua.	Fugas, drenaje del agua.	/		
Cilindros de Elevacion.	Desgaste, daños o fugas	/		
Estructura de Descarga y Chasis	Daños, desgaste, distorsion.	/		
Anclajes y tapas del Vagon, ganchos	Movimiento Libre	/		
Puntos de Engrase y Lubricacion.	Estado y Condiciones	/		
Logos y Numeros, cinta reflectiva	Estado de los mismos.	/		
Convertidor del Vagon y Sistema PTO.	Nivel de liquido de Transmision Y del Convertidor de torsion.			
Tanque de Aceite del Freno convertidor y elevador	Nivel de Liquido, daños y fugas.			
Tanque de Aceite de Direccion	Nivel de Liquido, daños y fugas.	/		
Neumaticos, delanteros y traseros.	Desgastes, cortaduras, tuerca.	/		
Luces delanteras y Traseras.	Funcionamiento, daño de lentes carcasa y cableado.	/		
Sistema de Freno, freno de parking.	Tension, desgaste, grietas y fuga	/		
Sistema antivuelco y cinturon	Daños, pernos de montaje flojos			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR, PLATAFORMA SUPERIOR.				
Sistema de Escape y Admision	Daños, Funcion.	/		
Refrigerante del Motor	Nivel de Liquido	/		
Radiador	Fugas, correas, aletas	/		

Por: Justo Camacho R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

116 of 186

CONSTRUCTORA URBANA 3.A
INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.

OPERADOR:

DE EQUIPO:

HOROMETRO:

FECHA:

UBICACIÓN KILOMETRO

Noviel Camarena
43925
3-12-2012
500



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIÉ		JUEV		VIÉ		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		S	M	B	M	B	M	S	M	S	M	B	M	B	M
Estado General de la Máquina.	Tuercas y Pernos flojos, faltantes dispositivos de seguridad, limpieza.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luces en General	Faros rotos, lentos funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pasamanos, Escalones asideros	Estado y Limpieza.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freno y Suspensión	Desgaste, daños, fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neumáticos, rines, cubos	Inflados, fugas, golpes, daños, desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Debajo de la Máquina.	Fugas, daños, golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dirección Hidráulica	Fugas, mangueras defectuosas, etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chasis o Bastidor	Daños y desgaste o distorsión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque de Aceite Hidráulico.	Nivel del Fluido y fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque de Combustible	Nivel del Fluido y fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aceite de la Transmisión.	Nivel del Fluido.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Todos lo Ejes	Fugas, golpes, desgaste.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindros de la Suspensión	Fugas, medida de la Altura del cilindro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soldaduras Asiento de Montaje.	Rajaduras, pernos rotos, faltantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
pernos, piezas fundidas.	Rajaduras, pernos rotos, faltantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cabina del Operador	Asiento, cinturón de seguridad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado de la Tolva (Gondola)	Golpes, rajaduras, limpieza.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindros de Levanto de la Tolva.	Golpes, fugas, lubricación.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN LA MAQUINA															
Dispositivo de lavado y Limpiaparabrisas.	Desgaste, daño, nivel del agua.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Refrigerante o Coolant	Nivel del Fluido	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del Radiador	Propela, fugas, golpes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulación de Objetos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Todas la Mangueras y Correas.	Fugas, desgaste, tensión, grietas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extintor	Carga, daños.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de Aire	Indicador de Restricción.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compartimiento de la Bateria.	Conexiones, Limpieza.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Punto de Lubricación	Defectuosos, Sepados, faltantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

*Equipo 1688. Filtro de aire - y presel
sucio (cambio)*

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

pm - Justo Camarena

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

117 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.

OPERADOR: Felix Hernandez
DE EQUIPO: 1692
HODOMETRO: 3950.2
FECHA: 2016.12
UBICACION KILOMETRO: 496



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIÉ		JUEV		VIEN		SAB		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos, faltantes dispositivos de seguridad, limpieza.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Luces en General	Luces rojas, luces funcionando	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pasamanos, Escalones asideros	Estado y Limpieza.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Freno y Suspension	Desgaste, daños, fugas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Neumaticos, rines, cubos	Inflados, fugas, golpes, daños, desgaste	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Debajo de la Maquina.	Fugas, daños, golpes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Direccion Hidraulica	Fugas, mangueras dañadas, etc.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Chasis o Bastidor	Daños y desgaste o deformacion.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tanque de Aceite Hidraulico.	Nivel del Fluido y fugas.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tanque de Combustible	Nivel del Fluido y fugas.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Aceite de la Transmision.	Nivel del Fluido.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Todos lo Ejes	Fugas, golpes, desgaste.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cilindros de la Suspension	Fugas, medida de la Altura del cilindro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Soldaduras, Asiento de Montaje.	Rajaduras, pernos rotos, faltantes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
pernos, piezas fundidas.	Rajaduras, pernos rotos, faltantes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cabina del Operador	Asiento, cinturón de seguridad	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado de la Tolva (Gondola)	Golpes, rajaduras, limpieza.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cilindros de Levante de la Tolva.	Golpes, fugas, lubricacion	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
EN LA MAQUINA															
Dispositivo de lavado y Limpieza parabrisas.	Desgaste, daño, nivel del agua.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Refrigerante o Coolant	Nivel del Fluido	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del Radiador	Pompas, fugas, golpes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulacion de Objetos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Todas la Mangueras y Conex.	Fugas, desgaste, tension, grietas.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Extintor	Carga, daños.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Filtro de Aire	Indicador de Restriccion.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Compartimiento de la Batería.	Conexiones, Limpieza	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Punto de Lubricacion	Defectuosa, tapados, faltantes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

por: Justino Carmona R

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

**Fecha de
Aprobación**

27/10/12

Página

118 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.

OPERADOR: 7042

DE EQUIPO: 4885

HOROMETRO: 4000-5

FECHA: 27-10-12

UBICACIÓN KILOMETRO 496



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIÉR		JUEV		VIÉR		SABÁ		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos fijos, fallantes dispositivos de seguridad, limpieza.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Luces en General	Veros roto, Juntas funcionamiento	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Pasamanos, Escalones asideros	Estado y Limpieza.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Freno y Suspension	Desgaste, daños, fugas	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Neumáticos, rines, cubos	Inflados, fugas, golpes, daños, desgasta	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Debajo de la Maquina.	Fugas, daños, golpes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Dirección Hidraulica	Fugas, mangueras defectuosas, etc.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Chasis o Basidór	Daños y desgaste o destrucción.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tanque de Aceite Hidráulico.	Nivel del Fluido y fugas.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Tanque de Combustible	Nivel del Fluido y fugas.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Aceite de la Transmisión.	Nivel del Fluido.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Todos lo Ejes	Fugas, golpes, desgasta.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cilindros de la Suspension	Fugas, modita de la Altura del cilindro	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Soldaduras, Asiento de Montaje,	Rajaduras, pernos roto, fallantes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
pernos, piezas fundidos.	Rajaduras, pernos roto, fallantes	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cabina del Operador	Asiento, cinturón de seguridad	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado de la Tolva(Gondola)	Golpes, rajadura, limpieza.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Cilindros de Levante de la Tolva.	Golpes, fugas, lubricación	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
EN LA MAQUINA															
Dispositivo de lavado y Limpiaparabrisas,	Desgaste, daño, nivel del agua.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Refrigerante o Coolant	Nivel del Fluido	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del Radiador	Propela, fugas, golpes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulacion de Objetos	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Todas la Mangueras y Conexes.	Fugas, desgaste, tensión, grietas.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Extintor	Carga, daños.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Filtro de Aire	Indicador de Restricción.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Compartimiento de la Batería.	Conexiones, Limpieza	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Punto de Lubricacion	Defectuosos, tapados, fallantes.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

Pon = Gustavo Arana R

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

**Fecha de
Aprobación**

27/10/12

Página

119 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES ARTICULADOS.

OPERADOR:

DE EQUIPO:

HOROMETRO:

FECHA:

UBICACIÓN KILOMETRO

Mp/c/Lamarena
1688
12-01-12
496



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos, fallantes, dispositivos de seguridad, limpieza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Luces en General	Fallas, rotas, lentes funcionamiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Pasamanos, Escalones, esideros	Estado y Limpieza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Freno y Suspension	Desgaste, daños, fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Neumáticos, rines, cubos	Inflados, fugas, golpes, daños, desgaste	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Debajo de la Maquina.	Fugas, daños, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Direccion Hidraulica	Fugas, mangueras defectuosas, etc.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Chasis o Bastidor	Daños y desgaste o distorsion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de Aceite Hidraulico.	Nivel del Fluido y fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Tanque de Combustible	Nivel del Fluido y fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Aceite de la Transmision.	Nivel del Fluido.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Todos lo Ejes	Fugas, golpes, desgaste.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de la Suspension	Fugas, medida de la Altura del cilindro	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estructura Forps, Rops.	Grietas, Golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Soldaduras, Asiento de Montaje.	Rajaduras, pernos rotos, fallantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
pernos, piezas fundidas.	Rajaduras, pernos rotos, fallantes	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cabina del Operador	Asiento, cinturón de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la Tolva(Gondola)	Golpes, rajaduras, limpieza.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cilindros de Levante de la Tolva.	Golpes, fugas, lubricacion	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
EN LA MAQUINA															
Dispositivo de lavado y Limpieza de briznas.	Desgaste, daño, nivel del agua.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Refrigerante o Coolant.	Nivel del Fluido	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del Radiador	Properia, fugas, golpes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del Compartimiento del Motor	Residuos o Acumulacion de Objetos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Todas la Mangueras y Correas.	Fugas, desgaste, tension, grietas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor	Carga, daños.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Filtro de Aire	Indicador de Resistencia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Compartimiento de la Batería.	Conexiones, Limpieza	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Punto de Lubricacion	Defectos, topados, fallantes.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

OBSERVACIONES:

*equipo 1688 Filtro de aire y
diesel viejo (cambio)*

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

Justino Carrera R

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:		Código	JVP-F-003
	[Noviembre – 2012]		# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	120 of 186



Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1-281 Fecha 23/10/12

Turno Turno 1 Contratista COSA

Lectura de Kilometraje 22009.4

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendios	☒	☐	☐	☐
• Instrumentos Montados	☒	☐	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐
• Limpaparavientos / Bocinas	☒	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐
• Cables (explique abajo)	☒	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐

Comentarios:

Operador Enrique S. S. S.

Supervisor Alfonso C.



Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1-281 Fecha 04/11/12

Turno Turno 1 Contratista COSA

Lectura de Kilometraje 22022.22

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendios	☒	☐	☐	☐
• Instrumentos Montados	☒	☐	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐
• Limpaparavientos / Bocinas	☒	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐
• Cables (explique abajo)	☒	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐

Comentarios:

Operador Enrique S. S. S.

Supervisor Alfonso C.



Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo _____ Fecha _____

Turno _____ Contratista _____

Lectura de Kilometraje _____

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☐	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☐	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☐	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☐	☐	☐	☐
• Daño	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendios	☐	☐	☐	☐
• Instrumentos Montados	☐	☐	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☐	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☐	☐	☐	☐
• Limpaparavientos / Bocinas	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☐	☐	☐	☐
• Cables (explique abajo)	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☐	☐	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☐	☐	☐	☐

Comentarios:

Operador _____

Supervisor _____

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**
[Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	122 of 186

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																			
Número de Equipo	Fecha	Contratista	Turno																																																
1-281	25/10/12	COSA	Diurno																																																
Lectura de Kilometraje 21935.1																																																			
(A) Verifique lo siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Aceite de Motor	OK	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐																																
• Aceite de Motor	OK	Reparación	NA																																																
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐																																																
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐																																																
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐																																																
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Abrazos / Alternador</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Aire / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Lentes / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Alarma de Retroceso</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Protectoras y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Daño</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Exhisor de Incendios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Herramientas Movidas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Correas / Abrazos / Alternador	☒	☐	☐	• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	• Lentes / Rines / Terminales	☒	☐	☐	• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	• Luces de Cola	☒	☐	☐	• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	• Daño	☒	☐	☐	• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐	• Herramientas Movidas	☒	☐	☐								
• Correas / Abrazos / Alternador	☒	☐	☐																																																
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐																																																
• Lentes / Rines / Terminales	☒	☐	☐																																																
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐																																																
• Luces de Cola	☒	☐	☐																																																
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐																																																
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐																																																
• Daño	☒	☐	☐																																																
• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐																																																
• Herramientas Movidas	☒	☐	☐																																																
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Otros (explique abajo)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Botón de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derrame</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Barra antihuelco / ROP</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Limpieza	☒	☐	☐	• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	• Calibre	☒	☐	☐	• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐	• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	• Barra antihuelco / ROP	☒	☐	☐
• Limpieza	☒	☐	☐																																																
• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐																																																
• Calibre	☒	☐	☐																																																
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐																																																
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐																																																
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐																																																
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐																																																
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐																																																
• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐																																																
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐																																																
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐																																																
• Barra antihuelco / ROP	☒	☐	☐																																																
Comentarios:																																																			
Operador <i>Kevin Sanchez A. [Signature]</i> Supervisor <i>[Signature]</i>																																																			
Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																			
Número de Equipo	Fecha	Contratista	Turno																																																
1-281	26/10/12	COSA	Diurno																																																
Lectura de Kilometraje 21946.4																																																			
(A) Verifique lo siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Aceite de Motor	OK	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐																																
• Aceite de Motor	OK	Reparación	NA																																																
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐																																																
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐																																																
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐																																																
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Abrazos / Alternador</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Aire / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Lentes / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Alarma de Retroceso</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Protectoras y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Daño</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Exhisor de Incendios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Herramientas Movidas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Correas / Abrazos / Alternador	☒	☐	☐	• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	• Lentes / Rines / Terminales	☒	☐	☐	• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	• Luces de Cola	☒	☐	☐	• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	• Daño	☒	☐	☐	• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐	• Herramientas Movidas	☒	☐	☐								
• Correas / Abrazos / Alternador	☒	☐	☐																																																
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐																																																
• Lentes / Rines / Terminales	☒	☐	☐																																																
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐																																																
• Luces de Cola	☒	☐	☐																																																
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐																																																
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐																																																
• Daño	☒	☐	☐																																																
• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐																																																
• Herramientas Movidas	☒	☐	☐																																																
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Otros (explique abajo)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Botón de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derrame</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Barra antihuelco / ROP</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Limpieza	☒	☐	☐	• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	• Calibre	☒	☐	☐	• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐	• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	• Barra antihuelco / ROP	☒	☐	☐
• Limpieza	☒	☐	☐																																																
• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐																																																
• Calibre	☒	☐	☐																																																
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐																																																
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐																																																
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐																																																
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐																																																
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐																																																
• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐																																																
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐																																																
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐																																																
• Barra antihuelco / ROP	☒	☐	☐																																																
Comentarios:																																																			
Operador <i>Kevin Sanchez A. [Signature]</i> Supervisor <i>[Signature]</i>																																																			
Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																			
Número de Equipo	Fecha	Contratista	Turno																																																
1-281	27/10/12	COSA	Diurno																																																
Lectura de Kilometraje 21958.7																																																			
(A) Verifique lo siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Aceite de Motor	OK	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐																																
• Aceite de Motor	OK	Reparación	NA																																																
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐																																																
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐																																																
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐																																																
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Abrazos / Alternador</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Aire / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Lentes / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Alarma de Retroceso</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Protectoras y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Daño</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Exhisor de Incendios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Herramientas Movidas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Correas / Abrazos / Alternador	☒	☐	☐	• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	• Lentes / Rines / Terminales	☒	☐	☐	• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	• Luces de Cola	☒	☐	☐	• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	• Daño	☒	☐	☐	• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐	• Herramientas Movidas	☒	☐	☐								
• Correas / Abrazos / Alternador	☒	☐	☐																																																
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐																																																
• Lentes / Rines / Terminales	☒	☐	☐																																																
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐																																																
• Luces de Cola	☒	☐	☐																																																
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐																																																
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐																																																
• Daño	☒	☐	☐																																																
• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐																																																
• Herramientas Movidas	☒	☐	☐																																																
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Otros (explique abajo)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Botón de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derrame</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Barra antihuelco / ROP</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Limpieza	☒	☐	☐	• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	• Calibre	☒	☐	☐	• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐	• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	• Barra antihuelco / ROP	☒	☐	☐
• Limpieza	☒	☐	☐																																																
• Condiciones de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐																																																
• Calibre	☒	☐	☐																																																
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐																																																
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐																																																
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐																																																
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐																																																
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐																																																
• Botón de primeros auxilios	☒	☐	☐																																																
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐																																																
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐																																																
• Barra antihuelco / ROP	☒	☐	☐																																																
Comentarios:																																																			
Operador <i>Kevin Sanchez A. [Signature]</i> Supervisor <i>[Signature]</i>																																																			

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	123 of 186

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos		Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos		Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																	
Número de Equipo	Fecha	Número de Equipo	Fecha	Número de Equipo	Fecha																																																
1-281	22/10/12	1-281	23/10/12	1-281	24/10/12																																																
Turno <u>DIURNO</u>	Contratista <u>CUSA</u>	Turno <u>DIURNO</u>	Contratista <u>CUSA</u>	Turno <u>DIURNO</u>	Contratista <u>CUSA</u>																																																
Lectura de Kilometraje <u>91904.5</u>		Lectura de Kilometraje <u>219138</u>		Lectura de Kilometraje <u>219235</u>																																																	
(A) Verifique lo Siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>☒</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						• Aceite de Motor	☒	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒			• Nivel de Aceite de Power Steering	☒			• Verifique Nivel de Combustible	☒																																		
• Aceite de Motor	☒	Reparación	NA																																																		
• Nivel de Coolant	☒																																																				
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒																																																				
• Verifique Nivel de Combustible	☒																																																				
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Accesorios / Alternador</td> <td>☒</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Aire / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Llantas / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Alarma de Retencio</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Protectores y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Daño</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Exterior de Inconvenientes</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Inconvenientes Montados</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						• Correas / Accesorios / Alternador	☒	Reparación	NA	• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒			• Llantas / Rines / Terminales	☒			• Alarma de Retencio	☒			• Luces de Cola	☒			• Cabina / Ventanas y Puertas	☒			• Protectores y Porta Ruedas	☒			• Daño	☒			• Verifique el Exterior de Inconvenientes	☒			• Inconvenientes Montados	☒										
• Correas / Accesorios / Alternador	☒	Reparación	NA																																																		
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒																																																				
• Llantas / Rines / Terminales	☒																																																				
• Alarma de Retencio	☒																																																				
• Luces de Cola	☒																																																				
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒																																																				
• Protectores y Porta Ruedas	☒																																																				
• Daño	☒																																																				
• Verifique el Exterior de Inconvenientes	☒																																																				
• Inconvenientes Montados	☒																																																				
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Condición de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Otros (especificar abajo)</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Botiquín de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derrame</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Barra antivolteo / ROP</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						• Limpieza	☒	Reparación	NA	• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒			• Calibre	☒			• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒			• Limpaparabrisas / Bocinas	☒			• Frenos / Dirección	☒			• Radio de 2 Vías	☒			• Otros (especificar abajo)	☒			• Botiquín de primeros auxilios	☒			• Kit Anti Derrame	☒			• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒			• Barra antivolteo / ROP	☒		
• Limpieza	☒	Reparación	NA																																																		
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒																																																				
• Calibre	☒																																																				
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒																																																				
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒																																																				
• Frenos / Dirección	☒																																																				
• Radio de 2 Vías	☒																																																				
• Otros (especificar abajo)	☒																																																				
• Botiquín de primeros auxilios	☒																																																				
• Kit Anti Derrame	☒																																																				
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒																																																				
• Barra antivolteo / ROP	☒																																																				
Comentarios: Operador <u>Joan Sanchez</u> Supervisor <u>Alfonso</u>																																																					

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:		Código	JVP-F-003
	[Noviembre – 2012]		# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	124 of 186

JVP
Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18001 Fecha 12/11/12

Turno Diurno Contratista CUSA

Lectura de Kilometraje 29411

(A) Verifique lo Siguiente

	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

	OK	Reparación	NA
• Correas / Amortos / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐
• Verifique el Exterior de Incendios	☒	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Encstufe, pala, linterna	☒	☐	☐
• Barra antivolco / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador [Signature]

Supervisor POB = Gus Hu Carron

JVP
Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18001 Fecha 15/11/12

Turno Diurno Contratista CUSA

Lectura de Kilometraje 29623

(A) Verifique lo Siguiente

	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

	OK	Reparación	NA
• Correas / Amortos / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐
• Verifique el Exterior de Incendios	☒	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Encstufe, pala, linterna	☒	☐	☐
• Barra antivolco / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador Ruben Chari

Supervisor POB = Gus Hu Carron

JVP
Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18001 Fecha 16/11/12

Turno Diurno Contratista CUSA

Lectura de Kilometraje 29660

(A) Verifique lo Siguiente

	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

	OK	Reparación	NA
• Correas / Amortos / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐
• Verifique el Exterior de Incendios	☒	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Encstufe, pala, linterna	☒	☐	☐
• Barra antivolco / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador [Signature]

Supervisor POB = Gus Hu Carron

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:	
	[Noviembre – 2012]	
	Código	JVP-F-003
	# de Revisión	03
	Fecha de Aprobación	27/10/12
	Página	125 of 186

 Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos		
Número de Equipo: <u>113001</u>	Fecha: <u>21/11/12</u>	
Turno: <u>Diurno</u>	Contratista: <u>CASA</u>	
Lectura de Kilometraje: <u>29192</u>		
(A) Verifique lo siguiente		
• Aceite de Motor • Nivel de Coolant • Nivel de Aceite de Power Steering • Verifique Nivel de Combustible	OK ☒ Reparación ☐ NA ☐	
(B) Pasar Por		
• Correas / Alternador • Aceite / Aire / Fugas de Agua • Luentes / Rines / Terminales • Alarma de Retroceso • Luces de Cola • Cabina / Ventanas y Puertas • Protecciones y Porta Ruedas • Dicho • Verifique el Exterio de Incendios • Intermitentes Montadas	OK ☒ Reparación ☐ NA ☐	
(C) En cubierta / En cabina		
• Limpieza • Condición de asiento / cinturones de seguridad • Calibre • Luces / calandador / Espejos / Aire acondicionado • Limpieaparabrisas / Bocinas • Frenos / Dirección • Radio de 2 Vías • Otros (explique abajo) • Botiquín de primeros auxilios • Kit Anti Derrame • Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna • Barra antivolteo / ROP	OK ☒ Reparación ☐ NA ☐	
Comentarios:		
Operador: _____		
Supervisor: <u>Pan = Quisbaldo Carrasco</u>		
(A) Verifique lo siguiente		
• Aceite de Motor • Nivel de Coolant • Nivel de Aceite de Power Steering • Verifique Nivel de Combustible	OK ☒ Reparación ☐ NA ☐	
(B) Pasar Por		
• Correas / Alternador • Aceite / Aire / Fugas de Agua • Luentes / Rines / Terminales • Alarma de Retroceso • Luces de Cola • Cabina / Ventanas y Puertas • Protecciones y Porta Ruedas • Dicho • Verifique el Exterio de Incendios • Intermitentes Montadas	OK ☒ Reparación ☐ NA ☐	
(C) En cubierta / En cabina		
• Limpieza • Condición de asiento / cinturones de seguridad • Calibre • Luces / calandador / Espejos / Aire acondicionado • Limpieaparabrisas / Bocinas • Frenos / Dirección • Radio de 2 Vías • Otros (explique abajo) • Botiquín de primeros auxilios • Kit Anti Derrame • Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna • Barra antivolteo / ROP	OK ☒ Reparación ☐ NA ☐	
Comentarios:		
Operador: _____		
Supervisor: <u>Pan = Quisbaldo Carrasco</u>		
(A) Verifique lo siguiente		
• Aceite de Motor • Nivel de Coolant • Nivel de Aceite de Power Steering • Verifique Nivel de Combustible	OK ☒ Reparación ☐ NA ☐	
(B) Pasar Por		
• Correas / Alternador • Aceite / Aire / Fugas de Agua • Luentes / Rines / Terminales • Alarma de Retroceso • Luces de Cola • Cabina / Ventanas y Puertas • Protecciones y Porta Ruedas • Dicho • Verifique el Exterio de Incendios • Intermitentes Montadas	OK ☒ Reparación ☐ NA ☐	
(C) En cubierta / En cabina		
• Limpieza • Condición de asiento / cinturones de seguridad • Calibre • Luces / calandador / Espejos / Aire acondicionado • Limpieaparabrisas / Bocinas • Frenos / Dirección • Radio de 2 Vías • Otros (explique abajo) • Botiquín de primeros auxilios • Kit Anti Derrame • Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna • Barra antivolteo / ROP	OK ☒ Reparación ☐ NA ☐	
Comentarios:		
Operador: _____		
Supervisor: <u>Pan = Quisbaldo Carrasco</u>		

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:		Código	JVP-F-003
	[Noviembre – 2012]		# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	126 of 186

JVP Joint Venture Panama Inc.		Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																													
Número de Equipo	18001	Fecha	1-11-12																																																												
Turno	Diacono	Contratista	COSA																																																												
Lectura de Kilometraje	289995																																																														
(A) Verifique lo siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐																																								
• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐																																																											
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐																																																											
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐																																																											
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Alternador / Alternador</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Aceite / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Lluvia / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Alternador de Retroceso</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Protecciones y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Dicho</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Extintor de Incendios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Intermitentes Montados</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Correas / Alternador / Alternador	☒	OK	Reparación	NA	• Aceite / Aceite / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	• Lluvia / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	• Alternador de Retroceso	☒	☐	☐	☐	• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	• Dicho	☒	☐	☐	☐	• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	• Intermitentes Montados	☒	☐	☐	☐										
• Correas / Alternador / Alternador	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Aceite / Aceite / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐																																																											
• Lluvia / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐																																																											
• Alternador de Retroceso	☒	☐	☐	☐																																																											
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐																																																											
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Dicho	☒	☐	☐	☐																																																											
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐																																																											
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐	☐																																																											
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Condición de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Otros (especificar abajo)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Botiquín de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derrame</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Barra antivuelco / ROP</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA	• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	• Calibre	☒	☐	☐	☐	• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐	• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐
• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐																																																											
• Calibre	☒	☐	☐	☐																																																											
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐																																																											
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐																																																											
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐																																																											
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐																																																											
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐																																																											
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐																																																											
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐																																																											
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐																																																											
Comentarios: Operator: <i>Alfred</i> Supervisor: <i>per: Gustavo Carmona</i>																																																															
JVP Joint Venture Panama Inc.		Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																													
Número de Equipo	18001	Fecha	6-11-12																																																												
Turno	Diacono	Contratista	COSA																																																												
Lectura de Kilometraje	29069																																																														
(A) Verifique lo siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐																																								
• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐																																																											
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐																																																											
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐																																																											
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Alternador / Alternador</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Aceite / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Lluvia / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Alternador de Retroceso</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Protecciones y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Dicho</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Extintor de Incendios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Intermitentes Montados</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Correas / Alternador / Alternador	☒	OK	Reparación	NA	• Aceite / Aceite / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	• Lluvia / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	• Alternador de Retroceso	☒	☐	☐	☐	• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	• Dicho	☒	☐	☐	☐	• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	• Intermitentes Montados	☒	☐	☐	☐										
• Correas / Alternador / Alternador	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Aceite / Aceite / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐																																																											
• Lluvia / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐																																																											
• Alternador de Retroceso	☒	☐	☐	☐																																																											
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐																																																											
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Dicho	☒	☐	☐	☐																																																											
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐																																																											
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐	☐																																																											
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Condición de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Otros (especificar abajo)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Botiquín de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derrame</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Barra antivuelco / ROP</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA	• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	• Calibre	☒	☐	☐	☐	• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐	• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐
• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐																																																											
• Calibre	☒	☐	☐	☐																																																											
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐																																																											
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐																																																											
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐																																																											
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐																																																											
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐																																																											
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐																																																											
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐																																																											
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐																																																											
Comentarios: Cambiar taca y bandas Operator: <i>Alfred</i> Supervisor: <i>per: Gustavo Carmona</i>																																																															
JVP Joint Venture Panama Inc.		Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos																																																													
Número de Equipo	18001	Fecha	9-11-12																																																												
Turno	Diacono	Contratista	COSA																																																												
Lectura de Kilometraje	29159																																																														
(A) Verifique lo siguiente <table border="1"> <tr> <td>• Aceite de Motor</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Coolant</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Nivel de Aceite de Power Steering</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique Nivel de Combustible</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA	• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐																																								
• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐																																																											
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐																																																											
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐																																																											
(B) Pasar Por <table border="1"> <tr> <td>• Correas / Alternador / Alternador</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Aceite / Aceite / Fugas de Agua</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Lluvia / Rines / Terminales</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Alternador de Retroceso</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces de Cola</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Cabina / Ventanas y Puertas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Protecciones y Porta Ruedas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Dicho</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Verifique el Extintor de Incendios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Intermitentes Montados</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Correas / Alternador / Alternador	☒	OK	Reparación	NA	• Aceite / Aceite / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	• Lluvia / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	• Alternador de Retroceso	☒	☐	☐	☐	• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	• Dicho	☒	☐	☐	☐	• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	• Intermitentes Montados	☒	☐	☐	☐										
• Correas / Alternador / Alternador	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Aceite / Aceite / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐																																																											
• Lluvia / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐																																																											
• Alternador de Retroceso	☒	☐	☐	☐																																																											
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐																																																											
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Dicho	☒	☐	☐	☐																																																											
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐																																																											
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐	☐																																																											
(C) En cubierta / En cabina <table border="1"> <tr> <td>• Limpieza</td> <td>☒</td> <td>OK</td> <td>Reparación</td> <td>NA</td> </tr> <tr> <td>• Condición de asiento / cinturones de seguridad</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Calibre</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Limpaparabrisas / Bocinas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Frenos / Dirección</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Radio de 2 Vías</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Otros (especificar abajo)</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Botiquín de primeros auxilios</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit Anti Derrame</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>• Barra antivuelco / ROP</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>				• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA	• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	• Calibre	☒	☐	☐	☐	• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐	• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐
• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA																																																											
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐																																																											
• Calibre	☒	☐	☐	☐																																																											
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐																																																											
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐																																																											
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐																																																											
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐																																																											
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐	☐																																																											
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐																																																											
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐																																																											
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐																																																											
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐																																																											
Comentarios: Mantenimiento de frenos Operator: <i>Alfred</i> Supervisor: <i>per: Gustavo Carmona</i>																																																															

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]		Código	JVP-F-003
			# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	127 of 186



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18-001 Fecha 29/10/12

Turno Noche Contratista CUSA

Lectura de Kilometraje 28635

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Dado	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Instrumentos Monitreados	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (esquema abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Barra antivehículo / ROP	☐	☐	☐	☐	☒

Comentarios: Cambiar tacs y bandas de frenos

Operador [Signature]

Supervisor [Signature]



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18-001 Fecha 30-10-12

Turno Diurno Contratista CUSA

Lectura de Kilometraje 28753

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Dado	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Instrumentos Monitreados	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (esquema abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Barra antivehículo / ROP	☐	☐	☐	☐	☒

Comentarios: Cambiar tacs y bandas de frenos

Operador [Signature]

Supervisor [Signature]



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18-001 Fecha 31-10-12

Turno Diurno Contratista CUSA

Lectura de Kilometraje 28879

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Dado	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Instrumentos Monitreados	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (esquema abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Barra antivehículo / ROP	☐	☐	☐	☐	☒

Comentarios: Por: Justino Casanova

Operador [Signature]

Supervisor [Signature]

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]		Código	JVP-F-003
			# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	128 of 186

 Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos		
Número de Equipo <u>L-8002</u> Fecha <u>13/11/12</u> Turno <u>Vierno</u> Contratista <u>CUSA</u> Lectura de Kilometraje <u>40528</u>	(A) Verifique lo Siguiente • Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Coolant ☒ ☐ ☐ • Nivel de Aceite de Power Steering ☒ ☐ ☐ • Verifique Nivel de Combustible ☒ ☐ ☐ (B) Pasar Por • Correas / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Aceite / Agua / Fugas de Agua ☒ ☐ ☐ • Llantas / Rines / Terminales ☒ ☐ ☐ • Alarma de Retroceso ☒ ☐ ☐ • Luces de Cola ☒ ☐ ☐ • Cabina / Ventanas y Puertas ☒ ☐ ☐ • Protecciones y Porta Ruedas ☒ ☐ ☐ • Dato ☒ ☐ ☐ • Verifique el Exhutor de Incendios ☒ ☐ ☐ • Intermitentes Manuales ☒ ☐ ☐ (C) En cubierta / En cabina • Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ ☐ ☐ • Calibre ☒ ☐ ☐ • Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ ☐ ☐ • Limpaparabrisas / Bocinas ☒ ☐ ☐ • Frenos / Dirección ☒ ☐ ☐ • Radio de 2 Vías ☒ ☐ ☐ • Otros (escriba abajo) ☒ ☐ ☐ • Botiquín de primeros auxilios ☒ ☐ ☐ • Kit Anti Derrame ☒ ☐ ☐ • Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna ☒ ☐ ☐ • Barra antivolco / ROP ☒ ☐ ☐ Comentarios:	Operador <u>Orlando Fuentes</u> Supervisor <u>Peri-Justino Casanova</u>
Número de Equipo <u>L-8002</u> Fecha <u>14/11/12</u> Turno <u>Vierno</u> Contratista <u>CUSA</u> Lectura de Kilometraje <u>40628</u>	(A) Verifique lo Siguiente • Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Coolant ☒ ☐ ☐ • Nivel de Aceite de Power Steering ☒ ☐ ☐ • Verifique Nivel de Combustible ☒ ☐ ☐ (B) Pasar Por • Correas / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Aceite / Agua / Fugas de Agua ☒ ☐ ☐ • Llantas / Rines / Terminales ☒ ☐ ☐ • Alarma de Retroceso ☒ ☐ ☐ • Luces de Cola ☒ ☐ ☐ • Cabina / Ventanas y Puertas ☒ ☐ ☐ • Protecciones y Porta Ruedas ☒ ☐ ☐ • Dato ☒ ☐ ☐ • Verifique el Exhutor de Incendios ☒ ☐ ☐ • Intermitentes Manuales ☒ ☐ ☐ (C) En cubierta / En cabina • Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ ☐ ☐ • Calibre ☒ ☐ ☐ • Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ ☐ ☐ • Limpaparabrisas / Bocinas ☒ ☐ ☐ • Frenos / Dirección ☒ ☐ ☐ • Radio de 2 Vías ☒ ☐ ☐ • Otros (escriba abajo) ☒ ☐ ☐ • Botiquín de primeros auxilios ☒ ☐ ☐ • Kit Anti Derrame ☒ ☐ ☐ • Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna ☒ ☐ ☐ • Barra antivolco / ROP ☒ ☐ ☐ Comentarios:	Operador <u>Orlando Fuentes</u> Supervisor <u>Peri-Justino Casanova</u>
Número de Equipo <u>L-8002</u> Fecha <u>15/11/2012</u> Turno <u>Vierno</u> Contratista <u>CUSA</u> Lectura de Kilometraje <u>40663</u>	(A) Verifique lo Siguiente • Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Coolant ☒ ☐ ☐ • Nivel de Aceite de Power Steering ☒ ☐ ☐ • Verifique Nivel de Combustible ☒ ☐ ☐ (B) Pasar Por • Correas / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Aceite / Agua / Fugas de Agua ☒ ☐ ☐ • Llantas / Rines / Terminales ☒ ☐ ☐ • Alarma de Retroceso ☒ ☐ ☐ • Luces de Cola ☒ ☐ ☐ • Cabina / Ventanas y Puertas ☒ ☐ ☐ • Protecciones y Porta Ruedas ☒ ☐ ☐ • Dato ☒ ☐ ☐ • Verifique el Exhutor de Incendios ☒ ☐ ☐ • Intermitentes Manuales ☒ ☐ ☐ (C) En cubierta / En cabina • Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Condición de asiento / cinturones de seguridad ☒ ☐ ☐ • Calibre ☒ ☐ ☐ • Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ ☐ ☐ • Limpaparabrisas / Bocinas ☒ ☐ ☐ • Frenos / Dirección ☒ ☐ ☐ • Radio de 2 Vías ☒ ☐ ☐ • Otros (escriba abajo) ☒ ☐ ☐ • Botiquín de primeros auxilios ☒ ☐ ☐ • Kit Anti Derrame ☒ ☐ ☐ • Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna ☒ ☐ ☐ • Barra antivolco / ROP ☒ ☐ ☐ Comentarios:	Operador <u>Orlando Fuentes</u> Supervisor <u>Peri-Justino Casanova</u>

 Joint Venture Panama Inc.	Código		JVP-F-003
	# de Revisión		03
	Fecha de Aprobación		27/10/12
	Página		129 of 186

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**

[Noviembre – 2012]

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: 13002 Fecha: 11/11/2012

Turno: Vierno Contratista: COSA

Lectura de Kilometraje: 39913

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Accesos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☒	☐	☐
• Linternas / Rines / Termostatos	☒	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☒	☐	☐
• Cubierta / Ventanas y Puertas	☒	☒	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☒	☐	☐
• Duro	☒	☒	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendios	☒	☒	☐	☐
• Instrumentos Montados	☒	☒	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☒	☐	☐
• Cable	☒	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☒	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Escucha, pala, linterna	☒	☒	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador: Alonso Fuentes

Supervisor: Alfonso Fuentes

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: 13002 Fecha: 11/11/2012

Turno: Vierno Contratista: COSA

Lectura de Kilometraje: 39964

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Accesos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☒	☐	☐
• Linternas / Rines / Termostatos	☒	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☒	☐	☐
• Cubierta / Ventanas y Puertas	☒	☒	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☒	☐	☐
• Duro	☒	☒	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendios	☒	☒	☐	☐
• Instrumentos Montados	☒	☒	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☒	☐	☐
• Cable	☒	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☒	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Escucha, pala, linterna	☒	☒	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador: Alonso Fuentes

Supervisor: Alfonso Fuentes

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: 13002 Fecha: 11/11/2012

Turno: Vierno Contratista: COSA

Lectura de Kilometraje: 40136

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☒	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Accesos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	☒	☐	☐
• Linternas / Rines / Termostatos	☒	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☒	☐	☐
• Cubierta / Ventanas y Puertas	☒	☒	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☒	☐	☐
• Duro	☒	☒	☐	☐
• Verifique el Extinguidor de Incendios	☒	☒	☐	☐
• Instrumentos Montados	☒	☒	☐	☐

(C) En cubierta / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☒	☐	☐
• Cable	☒	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☒	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☒	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Escucha, pala, linterna	☒	☒	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☒	☐	☐

Comentarios:

Operador: Alonso Fuentes

Supervisor: Alfonso Fuentes

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:		Código	JVP-F-003
	[Noviembre – 2012]		# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	130 of 186

JVP
Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: LB002 Fecha: 21/10/12

Turno: Turno Contratista: CUSA

Lectura de Kilometraje: 40169

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Alas / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐
• Alarma de Retorno	☒	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐
• Doble	☒	☐	☐	☐
• Verifique el Exterior de Incendios	☒	☐	☐	☐
• Intermitentes Manos	☒	☐	☐	☐

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / ordenes de seguridad	☒	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐
• Luces / controlador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐
• Otros (especifica abajo)	☒	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐
• Barra activado / ROP	☒	☐	☐	☐

Comentarios:

Operador: Orlando Fuentes

Supervisor: Per = Quisno Casan

JVP
Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: LB002 Fecha: 21/10/12

Turno: Turno Contratista: CUSA

Lectura de Kilometraje: 40207

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Alas / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐
• Alarma de Retorno	☒	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐
• Doble	☒	☐	☐	☐
• Verifique el Exterior de Incendios	☒	☐	☐	☐
• Intermitentes Manos	☒	☐	☐	☐

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / ordenes de seguridad	☒	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐
• Luces / controlador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐
• Otros (especifica abajo)	☒	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐
• Barra activado / ROP	☒	☐	☐	☐

Comentarios:

Operador: Orlando Fuentes

Supervisor: Per = Quisno Casan

JVP
Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: LB002 Fecha: 21/10/12

Turno: Turno Contratista: CUSA

Lectura de Kilometraje: 403015

(A) Verifique lo Siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Alas / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐
• Alarma de Retorno	☒	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐
• Doble	☒	☐	☐	☐
• Verifique el Exterior de Incendios	☒	☐	☐	☐
• Intermitentes Manos	☒	☐	☐	☐

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / ordenes de seguridad	☒	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐
• Luces / controlador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐
• Otros (especifica abajo)	☒	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐
• Barra activado / ROP	☒	☐	☐	☐

Comentarios:

Operador: Orlando Fuentes

Supervisor: Per = Quisno Casan

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	131 of 186



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18-013 Fecha 27-10-12

Turno Diurno Contratista Lara

Lectura de Kilometraje 7638

1) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique Nivel de Combustible	☒	OK	Reparación	NA

2) Pasar Por

• Correas / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	OK	Reparación	NA
• Llantas / Rines / Terminales	☒	OK	Reparación	NA
• Alarma de Retroceso	☒	OK	Reparación	NA
• Luces de Cola	☒	OK	Reparación	NA
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	OK	Reparación	NA
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	OK	Reparación	NA
• Dato	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique el Extintor de incendios	☒	OK	Reparación	NA
• Instrumentos Montados	☒	OK	Reparación	NA

3) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	OK	Reparación	NA
• Calibre	☒	OK	Reparación	NA
• Luces / reflector / Espejos / Aire acondicionado	☒	OK	Reparación	NA
• Limpia parabrisas / Bocinas	☒	OK	Reparación	NA
• Frenos / Dirección	☒	OK	Reparación	NA
• Radio de 2 Vías	☒	OK	Reparación	NA
• Otros (explique abajo)	☒	OK	Reparación	NA
• Botiquín de primeros auxilios	☒	OK	Reparación	NA
• Kit Anti Derrame	☒	OK	Reparación	NA
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	OK	Reparación	NA
• Barra antichoque / ROP	☒	OK	Reparación	NA

Comentarios: Ver: 18-013-013 Camión R

Operador Lara



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18-013 Fecha 27-10-12

Turno Diurno Contratista Lara

Lectura de Kilometraje 7640

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique Nivel de Combustible	☒	OK	Reparación	NA

(B) Pasar Por

• Correas / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	OK	Reparación	NA
• Llantas / Rines / Terminales	☒	OK	Reparación	NA
• Alarma de Retroceso	☒	OK	Reparación	NA
• Luces de Cola	☒	OK	Reparación	NA
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	OK	Reparación	NA
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	OK	Reparación	NA
• Dato	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique el Extintor de incendios	☒	OK	Reparación	NA
• Instrumentos Montados	☒	OK	Reparación	NA

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	OK	Reparación	NA
• Calibre	☒	OK	Reparación	NA
• Luces / reflector / Espejos / Aire acondicionado	☒	OK	Reparación	NA
• Limpia parabrisas / Bocinas	☒	OK	Reparación	NA
• Frenos / Dirección	☒	OK	Reparación	NA
• Radio de 2 Vías	☒	OK	Reparación	NA
• Otros (explique abajo)	☒	OK	Reparación	NA
• Botiquín de primeros auxilios	☒	OK	Reparación	NA
• Kit Anti Derrame	☒	OK	Reparación	NA
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	OK	Reparación	NA
• Barra antichoque / ROP	☒	OK	Reparación	NA

Comentarios: Ver: 18-013-013 Camión R

Operador Lara



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 18-013 Fecha 27-10-12

Turno Diurno Contratista Lara

Lectura de Kilometraje 7650

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique Nivel de Combustible	☒	OK	Reparación	NA

(B) Pasar Por

• Correas / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Agua / Fugas de Agua	☒	OK	Reparación	NA
• Llantas / Rines / Terminales	☒	OK	Reparación	NA
• Alarma de Retroceso	☒	OK	Reparación	NA
• Luces de Cola	☒	OK	Reparación	NA
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	OK	Reparación	NA
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	OK	Reparación	NA
• Dato	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique el Extintor de incendios	☒	OK	Reparación	NA
• Instrumentos Montados	☒	OK	Reparación	NA

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	OK	Reparación	NA
• Calibre	☒	OK	Reparación	NA
• Luces / reflector / Espejos / Aire acondicionado	☒	OK	Reparación	NA
• Limpia parabrisas / Bocinas	☒	OK	Reparación	NA
• Frenos / Dirección	☒	OK	Reparación	NA
• Radio de 2 Vías	☒	OK	Reparación	NA
• Otros (explique abajo)	☒	OK	Reparación	NA
• Botiquín de primeros auxilios	☒	OK	Reparación	NA
• Kit Anti Derrame	☒	OK	Reparación	NA
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	OK	Reparación	NA
• Barra antichoque / ROP	☒	OK	Reparación	NA

Comentarios: Ver: 18-013-013 Camión R

Operador Lara

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	132 of 186



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: 7608 Fecha: 18-10-12

Turno: 2:00pm Contratista: Lucas

Letra de Kilometraje: 76890

1) Verifique lo Siguiante

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

2) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Dado	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Intermitentes Morchadas	☒	☐	☐	☐	☐

3) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asfalto / condiciones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpiaaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Beta antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios: PCV = Gasfite Camara

Operador: Lucas



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: 7608 Fecha: 19-10-12

Turno: 2:00pm Contratista: Lucas

Letra de Kilometraje: 76901

(A) Verifique lo Siguiante

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Dado	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Intermitentes Morchadas	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asfalto / condiciones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpiaaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Beta antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios: PCV = Gasfite Camara

Operador: Lucas



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo: 7608 Fecha: 20-10-12

Turno: 2:00pm Contratista: Lucas

Letra de Kilometraje: 76912

(A) Verifique lo Siguiante

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Dado	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Exhisor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Intermitentes Morchadas	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Condición de asfalto / condiciones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpiaaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Beta antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios: PCV = Gasfite Camara

Operador: Lucas

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	133 of 186



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de
los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1045 Fecha 15-10-12
Turno Diurno Contratista Lucas
Lectura de Kilometraje 74740

1) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

2) Pasar Por

• Correas / Altimetros / Alternador	☒	☐	☐	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Termmiles	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐	☐	☐

3) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	☐	☐	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpiaaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios: Por: Justo Canales

Operador: Lucas



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de
los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1045 Fecha 16-10-12
Turno Diurno Contratista Lucas
Lectura de Kilometraje 75175

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Altimetros / Alternador	☒	☐	☐	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Termmiles	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	☐	☐	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpiaaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios: Por: Justo Canales

Operador: Lucas



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de
los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1045 Fecha 17-10-12
Turno Diurno Contratista Lucas
Lectura de Kilometraje 76790

(A) Verifique lo siguiente

• Aceite de Motor	☒	OK	☐	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐	☐	☐

(B) Pasar Por

• Correas / Altimetros / Alternador	☒	☐	☐	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐	☐	☐
• Llantas / Rines / Termmiles	☒	☐	☐	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐	☐	☐
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐	☐	☐
• Daño	☒	☐	☐	☐	☐
• Verifique el Extintor de Incendios	☒	☐	☐	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐	☐	☐

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	☐	☐	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐	☐	☐
• Limpiaaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐	☐	☐
• Otros (explique abajo)	☒	☐	☐	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extincto, pala, linterna	☒	☐	☐	☐	☐
• Barra antivuelco / ROP	☒	☐	☐	☐	☐

Comentarios: Por: Justo Canales

Operador: Lucas

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	134 of 186



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1205 Fecha 29.10.12

Turno Diurno Contratista Caru

Lectura de Kilometraje 77801

1) Verifique lo Siguiete

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique Nivel de Combustible	☒	OK	Reparación	NA

2) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	OK	Reparación	NA
• Linternas / Rines / Termostatos	☒	OK	Reparación	NA
• Alarma de Retroceso	☒	OK	Reparación	NA
• Luces de Cola	☒	OK	Reparación	NA
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	OK	Reparación	NA
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	OK	Reparación	NA
• Dato	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique el Exterior de Incendios	☒	OK	Reparación	NA
• Instrumentos Montados	☒	OK	Reparación	NA

3) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	OK	Reparación	NA
• Calibre	☒	OK	Reparación	NA
• Luces / calefactor / Espejos / Aire acondicionado	☒	OK	Reparación	NA
• Limpieza / Botes	☒	OK	Reparación	NA
• Frenos / Dirección	☒	OK	Reparación	NA
• Radio de 2 Vías	☒	OK	Reparación	NA
• Otros (esqueje abajo)	☒	OK	Reparación	NA
• Botiquín de primeros auxilios	☒	OK	Reparación	NA
• Kit Anti Derrame	☒	OK	Reparación	NA
• Kit de Emergencia / Exchul, pas, linterna	☒	OK	Reparación	NA
• Berra antivolvo / ROP	☒	OK	Reparación	NA

Comentarios: Per - Gustave Caru

Operador: Travis Lewis



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1203 Fecha 29.10.12

Turno Diurno Contratista Caru

Lectura de Kilometraje 77820

(A) Verifique lo Siguiete

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique Nivel de Combustible	☒	OK	Reparación	NA

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	OK	Reparación	NA
• Linternas / Rines / Termostatos	☒	OK	Reparación	NA
• Alarma de Retroceso	☒	OK	Reparación	NA
• Luces de Cola	☒	OK	Reparación	NA
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	OK	Reparación	NA
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	OK	Reparación	NA
• Dato	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique el Exterior de Incendios	☒	OK	Reparación	NA
• Instrumentos Montados	☒	OK	Reparación	NA

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	OK	Reparación	NA
• Calibre	☒	OK	Reparación	NA
• Luces / calefactor / Espejos / Aire acondicionado	☒	OK	Reparación	NA
• Limpieza / Botes	☒	OK	Reparación	NA
• Frenos / Dirección	☒	OK	Reparación	NA
• Radio de 2 Vías	☒	OK	Reparación	NA
• Otros (esqueje abajo)	☒	OK	Reparación	NA
• Botiquín de primeros auxilios	☒	OK	Reparación	NA
• Kit Anti Derrame	☒	OK	Reparación	NA
• Kit de Emergencia / Exchul, pas, linterna	☒	OK	Reparación	NA
• Berra antivolvo / ROP	☒	OK	Reparación	NA

Comentarios: Per - Gustave Caru

Operador: Travis Lewis



Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 1204 Fecha 29.10.12

Turno Diurno Contratista Caru

Lectura de Kilometraje 78417

(A) Verifique lo Siguiete

• Aceite de Motor	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Coolant	☒	OK	Reparación	NA
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique Nivel de Combustible	☒	OK	Reparación	NA

(B) Pasar Por

• Correas / Abanicos / Alternador	☒	OK	Reparación	NA
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	OK	Reparación	NA
• Linternas / Rines / Termostatos	☒	OK	Reparación	NA
• Alarma de Retroceso	☒	OK	Reparación	NA
• Luces de Cola	☒	OK	Reparación	NA
• Cabina / Ventanas y Puertas	☒	OK	Reparación	NA
• Protectoras y Porta Ruedas	☒	OK	Reparación	NA
• Dato	☒	OK	Reparación	NA
• Verifique el Exterior de Incendios	☒	OK	Reparación	NA
• Instrumentos Montados	☒	OK	Reparación	NA

(C) En cabina / En cabina

• Limpieza	☒	OK	Reparación	NA
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	OK	Reparación	NA
• Calibre	☒	OK	Reparación	NA
• Luces / calefactor / Espejos / Aire acondicionado	☒	OK	Reparación	NA
• Limpieza / Botes	☒	OK	Reparación	NA
• Frenos / Dirección	☒	OK	Reparación	NA
• Radio de 2 Vías	☒	OK	Reparación	NA
• Otros (esqueje abajo)	☒	OK	Reparación	NA
• Botiquín de primeros auxilios	☒	OK	Reparación	NA
• Kit Anti Derrame	☒	OK	Reparación	NA
• Kit de Emergencia / Exchul, pas, linterna	☒	OK	Reparación	NA
• Berra antivolvo / ROP	☒	OK	Reparación	NA

Comentarios: Per - Gustave Caru

Operador: Travis Lewis

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	135 of 186

JVP
Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 11915 Fecha 27/11/2012

Turno Mañana Contratista Walter

Lectura de Kilometraje 82600

(A) Verifique lo Siguiante	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐
(B) Pasar Por	OK	Reparación	NA
• Correas / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cable / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Dato	☒	☐	☐
• Verifique el Exhaur de los motores	☒	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐
(C) En cubierta / En cabina	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐
• Barra antirrueda / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operator Walter

Supervisor Gen: Quintero Canas

JVP
Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 11915 Fecha 29/11/12

Turno Mañana Contratista Walter

Lectura de Kilometraje 83479

(A) Verifique lo Siguiante	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐
(B) Pasar Por	OK	Reparación	NA
• Correas / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cable / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Dato	☒	☐	☐
• Verifique el Exhaur de los motores	☒	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐
(C) En cubierta / En cabina	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐
• Barra antirrueda / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operator Walter

Supervisor Gen: Quintero Canas

JVP
Joint Venture Panama Inc.

Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos

Número de Equipo 11915 Fecha 29/11/12

Turno Mañana Contratista Walter

Lectura de Kilometraje 83479

(A) Verifique lo Siguiante	OK	Reparación	NA
• Aceite de Motor	☒	☐	☐
• Nivel de Coolant	☒	☐	☐
• Nivel de Aceite de Power Steering	☒	☐	☐
• Verifique Nivel de Combustible	☒	☐	☐
(B) Pasar Por	OK	Reparación	NA
• Correas / Alternador	☒	☐	☐
• Aceite / Aire / Fugas de Agua	☒	☐	☐
• Llantas / Rines / Terminales	☒	☐	☐
• Alarma de Retroceso	☒	☐	☐
• Luces de Cola	☒	☐	☐
• Cable / Ventanas y Puertas	☒	☐	☐
• Protecciones y Porta Ruedas	☒	☐	☐
• Dato	☒	☐	☐
• Verifique el Exhaur de los motores	☒	☐	☐
• Intermitentes Montados	☒	☐	☐
(C) En cubierta / En cabina	OK	Reparación	NA
• Limpieza	☒	☐	☐
• Condición de asiento / cinturones de seguridad	☒	☐	☐
• Calibre	☒	☐	☐
• Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado	☒	☐	☐
• Limpaparabrisas / Bocinas	☒	☐	☐
• Frenos / Dirección	☒	☐	☐
• Radio de 2 Vías	☒	☐	☐
• Otros (especificar abajo)	☒	☐	☐
• Botiquín de primeros auxilios	☒	☐	☐
• Kit Anti Derrame	☒	☐	☐
• Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna	☒	☐	☐
• Barra antirrueda / ROP	☒	☐	☐

Comentarios:

Operator Walter

Supervisor Gen: Quintero Canas

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:		Código	JVP-F-003
	[Noviembre – 2012]		# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	136 of 186

 Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos Número de Equipo: <u>LB-002</u> Fecha: <u>16/11/12</u> Turno: <u>Vierno</u> Contratista: <u>40713</u> Lectura de Kilometraje: <u>40713</u>		 Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos Número de Equipo: <u>LB-002</u> Fecha: <u>19/11/12</u> Turno: <u>Vierno</u> Contratista: <u>40802</u> Lectura de Kilometraje: <u>40802</u>		 Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos Número de Equipo: <u>LB-002</u> Fecha: <u>20/11/12</u> Turno: <u>Vierno</u> Contratista: <u>40895</u> Lectura de Kilometraje: <u>40895</u>	
(A) Verifique lo siguiente • Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Coolant ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Aceite de Power Steering ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique Nivel de Combustible ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA		(A) Verifique lo siguiente • Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Coolant ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Aceite de Power Steering ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique Nivel de Combustible ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA		(A) Verifique lo siguiente • Aceite de Motor ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Coolant ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Nivel de Aceite de Power Steering ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique Nivel de Combustible ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA	
(B) Pasar Por • Correas / Abanicos / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces / Frenos / Terminales ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Alarma de Retroceso ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces de Cola ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cabina / Ventanas y Puertas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Protectoras y Puerta Ruedas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cable ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique el Exentor de Incendios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Intermitentes Manuales ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA		(B) Pasar Por • Correas / Abanicos / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces / Frenos / Terminales ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Alarma de Retroceso ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces de Cola ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cabina / Ventanas y Puertas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Protectoras y Puerta Ruedas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cable ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique el Exentor de Incendios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Intermitentes Manuales ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA		(B) Pasar Por • Correas / Abanicos / Alternador ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Aceite / Aire / Fugas de Agua ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces / Frenos / Terminales ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Alarma de Retroceso ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces de Cola ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cabina / Ventanas y Puertas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Protectoras y Puerta Ruedas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cable ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Verifique el Exentor de Incendios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Intermitentes Manuales ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA	
(C) En cubierta / En cabina • Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Condición de asento / cinturones de seguridad ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cable ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Limpieza: Bricas / Bocinas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Frenos / Dirección ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Radio de 2 Vías ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Otros (especificar abajo) ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Botiquín de primeros auxilios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit Anti Derrame ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Barra antirruedo / RDP ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA		(C) En cubierta / En cabina • Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Condición de asento / cinturones de seguridad ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cable ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Limpieza: Bricas / Bocinas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Frenos / Dirección ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Radio de 2 Vías ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Otros (especificar abajo) ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Botiquín de primeros auxilios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit Anti Derrame ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Barra antirruedo / RDP ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA		(C) En cubierta / En cabina • Limpieza ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Condición de asento / cinturones de seguridad ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Cable ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Limpieza: Bricas / Bocinas ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Frenos / Dirección ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Radio de 2 Vías ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Otros (especificar abajo) ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Botiquín de primeros auxilios ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit Anti Derrame ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA • Barra antirruedo / RDP ☒ OK ☐ Reparación ☐ NA	
Comentarios: Operador: <u>Orlando Fuentes</u> Supervisor: <u>per=quesho Casura R</u>		Comentarios: Operador: <u>Orlando Fuentes</u> Supervisor: <u>per=quesho Casura R</u>		Comentarios: Operador: <u>Orlando Fuentes</u> Supervisor: <u>per=quesho Casura R</u>	

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:		Código	JVP-F-003
	[Noviembre – 2012]		# de Revisión	03
			Fecha de Aprobación	27/10/12
			Página	137 of 186

 Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos			
Número de Equipo	<u>17013</u>	Fecha	<u>25-10-12</u>
Turno	<u>Diurno</u>	Contratista	<u>Case</u>
Lectura de Kilometraje	<u>76690</u>		
(A) Verifique lo siguiente	☒ OK ☐ Reparación NA		
• Aceite de Motor • Nivel de Coolant • Nivel de Aceite de Power Steering • Verifique Nivel de Combustible	☒ OK ☐ Reparación NA		
(B) Pasar Por	☒ OK ☐ Reparación NA		
• Correas / Abanicos / Alternador • Aceite / Aire / Fugas de Agua • Linternas / Rines / Terminales • Alarma de Retroceso • Luces de Cola • Cabina / Ventanas y Puertas • Protectoras y Porta Ruedas • Daño • Verifique el Exterior de Incendios • Instrumentos Montados	☒ OK ☐ Reparación NA		
(C) En cubierta / En cabina	☒ OK ☐ Reparación NA		
• Limpieza • Condición de asiento / cinturones de seguridad • Calibre • Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado • Limpaparavientos / Bocinas • Frenos / Dirección • Radio de 2 Vías • Otros (especificar abajo) • Botiquín de primeros auxilios • Kit Anti Derrame • Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna • Barra antirrueda / ROP	☒ OK ☐ Reparación NA		
Comentarios:			
Operador	<u>Tai Leal</u>		
Supervisor	<u>Roberto Casanova</u>		

 Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos			
Número de Equipo	<u>17013</u>	Fecha	<u>26-10-12</u>
Turno		Contratista	
Lectura de Kilometraje			
(A) Verifique lo siguiente	☐ OK ☐ Reparación NA		
• Aceite de Motor • Nivel de Coolant • Nivel de Aceite de Power Steering • Verifique Nivel de Combustible	☐ OK ☐ Reparación NA		
(B) Pasar Por	☐ OK ☐ Reparación NA		
• Correas / Abanicos / Alternador • Aceite / Aire / Fugas de Agua • Linternas / Rines / Terminales • Alarma de Retroceso • Luces de Cola • Cabina / Ventanas y Puertas • Protectoras y Porta Ruedas • Daño • Verifique el Exterior de Incendios • Instrumentos Montados	☐ OK ☐ Reparación NA		
(C) En cubierta / En cabina	☐ OK ☐ Reparación NA		
• Limpieza • Condición de asiento / cinturones de seguridad • Calibre • Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado • Limpaparavientos / Bocinas • Frenos / Dirección • Radio de 2 Vías • Otros (especificar abajo) • Botiquín de primeros auxilios • Kit Anti Derrame • Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna • Barra antirrueda / ROP	☐ OK ☐ Reparación NA		
Comentarios:			
Operador			
Supervisor			

 Lista de Verificación Diaria de los Operadores / Vehículos Livianos			
Número de Equipo		Fecha	<u>27-10-12</u>
Turno		Contratista	
Lectura de Kilometraje			
(A) Verifique lo siguiente	☐ OK ☐ Reparación NA		
• Aceite de Motor • Nivel de Coolant • Nivel de Aceite de Power Steering • Verifique Nivel de Combustible	☐ OK ☐ Reparación NA		
(B) Pasar Por	☐ OK ☐ Reparación NA		
• Correas / Abanicos / Alternador • Aceite / Aire / Fugas de Agua • Linternas / Rines / Terminales • Alarma de Retroceso • Luces de Cola • Cabina / Ventanas y Puertas • Protectoras y Porta Ruedas • Daño • Verifique el Exterior de Incendios • Instrumentos Montados	☐ OK ☐ Reparación NA		
(C) En cubierta / En cabina	☐ OK ☐ Reparación NA		
• Limpieza • Condición de asiento / cinturones de seguridad • Calibre • Luces / calentador / Espejos / Aire acondicionado • Limpaparavientos / Bocinas • Frenos / Dirección • Radio de 2 Vías • Otros (especificar abajo) • Botiquín de primeros auxilios • Kit Anti Derrame • Kit de Emergencia / Extintor, pala, linterna • Barra antirrueda / ROP	☐ OK ☐ Reparación NA		
Comentarios:			
Operador	<u>Roberto Casanova</u>		
Supervisor			

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	138 of 186

Mantenimiento de equipo
Proyecto campamento 496 Personas

Equipo o vehículo	Código	Mantenimiento	Imagen	Combustible	Mantenimiento Programado
Camión de mecanica	1-760			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Retroexcavadora	3-170			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Excavadora 320 D	4E-022			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	139 of 186

Excavador a 320 D	4E-093			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Excavador a 312 D	4E-037			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Excavador a	4E-019			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	140 of 186

Excavador a 320	4E-030			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Excavador a 329 D	4E-039			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Tractor D4	2-067			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Tractor D4	2-075			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	141 of 186

Tractor D6	2-071			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Tractor D6	2-082			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Tractor D6	2-064			Diesel	250 horas
Camión de combustib le	1-761			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	142 of 186

Moto niveladora	2-450			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Rola lisa	2-582			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Rola Lisa	2-586			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Rola Piña CS- 533E	2-585			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	143 of 186

					
Articulado 740	1-683			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Articulado 740	1-682			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	144 of 186

Articulado 740	1-603			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Articulado 740	1-688			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Articulado 740	1-679			Diese *****	250 horas despues del ultimo mantenimiento

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	145 of 186

Articulado 740	1-677			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Articulado 740	1-687			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Articulado	1-694			Diesel	250 horas despues del ultimo mantenimiento
Hilux	1-007			Diesel	Mantenimiento programado para los 5000 km



Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre - 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de
Aprobación

27/10/12

Página

155 of 186

TecSan

Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1068 229-8584 FAX: 229-8601
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30686

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión
Proyecto: <u>Campaña 96 Preservación</u>		Fecha: <u>1^{er} 11/12</u>	
Cliente: <u>Rusa</u>		Hora: _____	
Encargado: _____		Teléfonos: _____	
Dirección: <u>Barrio Paila, Km 33 (cam paila)</u>		_____	
233			
TIPO: ☒ Construcción	Eventos Especial		
☒ Sencillo <u>1/12</u>	☐ VIP _____	☐ Impedidos _____	
☐ Especial _____	☐ Urinales _____	☐ Holding Tanks _____	
Observación: _____			
Firma del Operador _____		Firma del Cliente <u>[Signature]</u>	

TecSan

Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1068 229-8584 FAX: 229-8601
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30682

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión
Proyecto: <u>Campaña 96 Preservación</u>		Fecha: <u>1^{er} 11/12</u>	
Cliente: <u>Rusa</u>		Hora: _____	
Encargado: _____		Teléfonos: _____	
Dirección: <u>Barrio Paila, Km 33 (cam paila)</u>		_____	
1928-422-2141-1814 V.p.			
TIPO: ☒ Construcción	Eventos Especial		
☒ Sencillo <u>3/12</u>	☒ VIP <u>1</u>	☐ Impedidos _____	
☐ Especial _____	☐ Urinales _____	☐ Holding Tanks _____	
Observación: _____			
Firma del Operador _____		Firma del Cliente <u>[Signature]</u>	

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	156 of 186

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 - WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1058 229-8584 FAX: 229-9501
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succion de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30692

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión

Proyecto: _____ Fecha: 12/11/12

Cliente: Quina Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: 1977

TIPO: ☒ Construcción

Eventos Especial

☒ Sencillo <u>1</u>	☐ VIP _____	☐ Impedidos _____
☐ Especial _____	☐ Urinales _____	☐ Holding Tanks _____

Observación: _____

Firma del Operador

Firma del Cliente



Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

157 of 186

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 - WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1068 229-5584 FAX: 229-5501
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30761

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión

Proyecto: _____ Fecha: 8/11/12

Cliente: Rusa Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Benavente
1922

TIPO: ☐ Construcción Eventos Especial

☒ Sencillo 1 ☐ VIP _____ ☐ Impedidos _____

☐ Especial _____ ☐ Urinales _____ ☐ Holding Tanks _____

Observación: _____

Firma del Operador: _____ Firma del Cliente: _____

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 - WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1068 229-5584 FAX: 229-5501
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30753

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión

Proyecto: _____ Fecha: 8/11/12

Cliente: Rusa Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Mineros Coma
1929-422-2141-1814 Vip

TIPO: ☐ Construcción Eventos Especial

☒ Sencillo 3 ☐ VIP 1 ☐ Impedidos _____

☐ Especial _____ ☐ Urinales _____ ☐ Holding Tanks _____

Observación: _____

Firma del Operador: _____ Firma del Cliente: _____



Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código	JVP-F-003
# de Revisión	03
Fecha de Aprobación	27/10/12
Página	159 of 186

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.
APARTADO 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1050 229-8584 FAX: 229-9801
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30814

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión

Proyecto: _____ Fecha: 15/11/12

Cliente: Quisa Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Men. Dora (Calle 496p)
1928-422-2141-1514 Vip

TIPO: ☐ Construcción Eventos Especial

☒ Sencillo 3 ☒ VIP 1 ☐ Impedidos _____

☐ Especial _____ ☐ Urinales _____ ☐ Holding Tanks _____

Observación: _____

Firma del Operador

Firma del Cliente

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.
APARTADO 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1050 229-8584 FAX: 229-9801
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 30822

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión

Proyecto: _____ Fecha: 15/11/12

Cliente: Quisa Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Buenavista
1977

TIPO: ☒ Construcción Eventos Especial

☒ Sencillo 1 ☐ VIP _____ ☐ Impedidos _____

☐ Especial _____ ☐ Urinales _____ ☐ Holding Tanks _____

Observación: _____

Firma del Operador

Firma del Cliente

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	161 of 186

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1088 229-0584 FAX: 229-9001
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

N° 30889

☐ Entrega Inicial	☐ Sanitario Adicional	☐ Cambio	☐ Tuberías
☐ Holding Tank Adicional	☒ Limpieza Adicional	☐ Devolución	☐ Succión

Proyecto: _____ Fecha: 22/11/12

Cliente: WTC Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Minerva Soria (camp 4968)
1728-422-2141-1214 Vip

TIPO: ☒ Construcción Eventos Especial

☒ Sencillo <u>3</u>	☒ VIP <u>1</u>	☐ Impedidos _____
☐ Especial _____	☐ Urinales _____	☐ Holding Tanks _____

Observación: _____

Firma del Operador

Firma del Cliente



Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

164 of 186

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1068 229-8584 FAX: 229-9501
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 31960

- | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Entrega Inicial | ☐ Sanitario Adicional | ☐ Cambio | ☐ Tuberías |
| ☐ Holding Tank Adicional | ☒ Limpieza Adicional | ☐ Devolución | ☐ Succión |

Proyecto: _____ Fecha: 29/11/12

Cliente: Lusa Hora: 9:00 AM

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Marina Jma (Camp. 4568)
1728-422-2141-1814 VIP

- | | | | |
|--|---|---|--|
| TIPO: ☒ Construcción | Eventos Especial | ☐ VIP <u>Regulador</u> | ☐ Impedidos _____ |
| ☒ Sencillo <u>3/12</u> | ☐ Urinales _____ | ☐ Holding Tanks _____ | |
| ☐ Especial _____ | | | |

Observación: _____
Firma del Operador _____ Firma del Cliente _____

TecSan
Tecnología Sanitaria, S.A.

APARTADO 0832-0214 • WTC PANAMA, REP. DE PANAMA
TELS: 229-1068 229-8584 FAX: 229-9501
R.U.C. 324674-1-413727 D.V. 22

- Alquiler de Sanitarios Portátiles
- Succión de Aguas Negras
- Limpieza de Tanques Septicos
- Destape de Tuberías
- Limpieza de Trampa de Grasa

Nº 31968

- | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Entrega Inicial | ☐ Sanitario Adicional | ☐ Cambio | ☐ Tuberías |
| ☐ Holding Tank Adicional | ☒ Limpieza Adicional | ☐ Devolución | ☐ Succión |

Proyecto: _____ Fecha: 29/11/12

Cliente: Lusa Hora: _____

Encargado: _____ Teléfonos: _____

Dirección: Benerene
1777

- | | | | |
|--|---|--|--|
| TIPO: ☒ Construcción | Eventos Especial | ☐ VIP _____ | ☐ Impedidos _____ |
| ☐ Sencillo <u>1</u> | ☐ Urinales _____ | ☐ Holding Tanks _____ | |
| ☐ Especial _____ | | | |

Observación: _____
Firma del Operador _____ Firma del Cliente _____

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	166 of 186

10.15. Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos en digital.

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	168 of 186



NAVES SUPPLY, S.A.
Abastecedora de Agua e Incineración de Basura
SOLICITUD DE INCINERACIÓN DE BASURA

Nº **6776**

NOMBRE DEL BARCO	MUELLE
<i>San Juan</i>	<i>7</i>

AGENCIA NAVIERA QUE SOLICITA EL SERVICIO
<i>Order 1943</i>

NOMBRE DE OFICIAL / PERSONA AUTORIZADA
<i>[Signature]</i>

FECHA: <i>11/11/12</i>

CANTIDAD RECIBIDA:
<i>2113</i> METROS

FIRMA AUTORIZADA	CARGO:
<i>[Signature]</i>	

CUANDO EL SERVICIO DE INCINERACIÓN ES AUTORIZADO POR EL AGENTE, LA FIRMA DEL OFICIAL DEL BARCO NO ES NECESARIA.

OBSERVACIONES:

<i>[Handwritten notes]</i>

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	170 of 186

- 10.16. Recibos/facturas en digital que evidencien la disposición final de residuos con una empresa prestadora de servicios autorizados. (botaderos municipales, empresas recicladoras, rellenos sanitarios de seguridad, entre otros) y autorización.

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	171 of 186

B. Annex No. 3 - Lightning System Details

CONSTRUCTORA URBANA S. A.
Recibo de transporte de desechos.

Fecha: 1-11-2012

Vehículo: 1-8024

Conductor: Carlos R. Ojeda

Cedula: 7-88-636

Firma: C.R.O.

Observaciones: 65 Bolsas de Basura para el Vertedero de Aguadulce



CONSTRUCTORA URBANA S. A.
Recibo de transporte de desechos.

Fecha: 9-11-2012

Vehículo: 1-8024

Conductor: Carlos R. Ojeda

Cedula: 7-88-636

Firma: C.R.O.

Observaciones: 20 Bolsas de Basura para el Vertedero de Aguadulce



Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

172 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.
Recibo de transporte de desechos

Recibido por _____

Fecha: 19-11-2012 ; Vehículo: 1-8024 Placa 619054

Conductor: Carlos Jimenez Cédula 7-08-636 Firma C. Jimenez

Desechos transportados:
Basura general: _____, Llantas: _____, Madera: _____
Otros: Basura de los Contenedores MAS 40 Bolsas de Basura

Destino temporal: _____ Destino final: Vertedero de Aguadulce

CONSTRUCTORA URBANA S.A.
Recibo de transporte de desechos

Recibido por _____

Fecha: 19-11-2012 ; Vehículo: MACK Placa 829000

Conductor: Wilfredo Cordero Cédula 2-711-780 Firma W. Cordero

Desechos transportados:
Basura general: Otros, Llantas: _____, Madera: _____
Otros: _____

Destino temporal: _____ Destino final: Vertedero de Aguadulce

CONSTRUCTORA URBANA S.A.
Recibo de transporte de desechos

Recibido por _____

Fecha: 19-11-2012 ; Vehículo: MACK Placa 829000

Conductor: Wilfredo Cordero Cédula 2-711-780 Firma W. Cordero

Desechos transportados:
Basura general: Otros, Llantas: _____, Madera: _____
Otros: _____

Destino temporal: _____ Destino final: Vertedero de Aguadulce

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	173 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>20-11-2012</u> ; Vehículo: <u>1-8024</u> Placa: <u>619084</u>		
Conductor: <u>Carlos Aparicio</u> Cédula: <u>7-88-631</u> Firma: <u>[Signature]</u>		
Desechos transportados: Basura general: _____, Llantas: _____, Madera: _____ Otros: <u>DESECHOS DE LOS CONTENEDORES DE LOS MACHULOS</u>		
Destino temporal: _____ Destino final: <u>Vertedero Aguadulce</u>		

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>21-11-2012</u> ; Vehículo: <u>1-8024</u> Placa: <u>619084</u>		
Conductor: <u>Carlos Aparicio</u> Cédula: <u>7-88-631</u> Firma: <u>[Signature]</u>		
Desechos transportados: Basura general: _____, Llantas: <u>LLANTAS</u> , Madera: _____ Otros: <u>Z1</u>		
Destino temporal: _____ Destino final: <u>Vertedero de Aguadulce</u>		

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>24-11-12</u> ; Vehículo: <u>1P011</u> Placa: _____		
Conductor: <u>M- Guerra</u> Cédula: <u>8-80-232</u> Firma: <u>[Signature]</u>		
Desechos transportados: Basura general: _____, Llantas: _____, Madera: _____ Otros: <u>Bio Infección C11b, Gasa Guantán, Jeringilla</u> <u>ampolla</u>		
Destino temporal: <u>Almuerzo de MPSA</u> Destino final: <u>[Signature]</u>		

Proyecto: 581-Campamento 496

**Reporte Ambiental Mensual de
Contratistas de:**

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

**Fecha de
Aprobación**

27/10/12

Página

174 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>28-11-2012</u>	Vehículo: <u>14-067</u> Placa <u>82 90 06</u>	
Conductor: <u>Wilfredo</u>	Cédula <u>2-711-780</u> Firma <u>WC</u>	
Desechos transportados:		
Basura general: _____	Llantas: _____	Madera: _____
Otros: <u>Resaca de poliforo</u>		
Destino temporal _____		Destino final: <u>Vertedero de Aguadulce</u>

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>28-11-2012</u>	Vehículo: <u>14-067</u> Placa <u>82 90 06</u>	
Conductor: <u>Wilfredo</u>	Cédula <u>2-711-780</u> Firma <u>WC</u>	
Desechos transportados:		
Basura general: _____	Llantas: _____	Madera: _____
Otros: <u>Resaca de poliforo</u>		
Destino temporal _____		Destino final: <u>Vertedero de Aguadulce</u>

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>29-11-2012</u>	Vehículo: <u>14-067</u> Placa <u>82 90 06</u>	
Conductor: <u>Wilfredo</u>	Cédula <u>2-711-780</u> Firma <u>WC</u>	
Desechos transportados:		
Basura general: _____	Llantas: _____	Madera: _____
Otros: <u>Resaca de poliforo</u>		
Destino temporal _____		Destino final: <u>Vertedero de Aguadulce</u>

CONSTRUCTORA URBANA S.A, Recibo de transporte de desechos		Recibido por
Fecha: <u>29-11-2012</u>	Vehículo: <u>14-067</u> Placa <u>82 90 06</u>	
Conductor: <u>Wilfredo</u>	Cédula <u>2-711-780</u> Firma <u>WC</u>	
Desechos transportados:		
Basura general: _____	Llantas: _____	Madera: _____
Otros: <u>Resaca de poliforo</u>		
Destino temporal _____		Destino final: <u>Vertedero de Aguadulce</u>

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	175 of 186

10.17. Reportes de fumigación y control de plagas (no se realizó durante el mes)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	176 of 186

10.18. Listado con el tipo de explosivos a utilizar. (no aplica)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	177 of 186

10.19. Resultados de monitoreo de vibración y ruido en caso haya ocurrido voladura. (no aplica)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	178 of 186

- 10.20. Listado de proveedores de bienes y servicios usados en el mes. (documentación proporcionada a JVP)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	179 of 186

10.21. Acuerdo con propietarios sobre área de botaderos. (No aplica)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	180 of 186

- 10.22. Procedimiento en caso se realicen actividades de caza, pesca, recolección de plantas silvestres y otras faltas. (no aplica)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	181 of 186

- 10.23. Fotos de letreros que prohíben la caza, pesca, recolección de plantas silvestres, tener mascotas. (se instalaran letreros para el mes de enero)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	182 of 186

- 10.24. Fotos del material del lecho marino retirado durante proceso de hincado de pilotes ubicado sobre barcazas. (incluir fechas en la foto) (No aplica)

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	183 of 186

- 10.25. Registro de la cantidad de barcazas.
- 10.26. Mapa con ubicación de estructuras de cruce de animales.
- 10.27. Reportes de monitoreo ambiental ocurridos en el mes.
- 10.28. Resultados de monitoreo de efluentes y descargas ocurridas en el mes.

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	184 of 186

11. DOCUMENTACION DE REFERENCIA PARA DESARROLLAR ESTE REPORTE

- 11.1. Codificación de nomenclatura de los archivos según MPSA/ANAM.
- 11.2. Programación de Charlas de 5 minutos bimensual que debe de seguirse.
- 11.3. Programa de Mantenimiento de los Sistemas de Control de Erosión y Sedimentos (ESC) que debe de seguirse.

11.1. Codificación de nomenclatura de los archivos

La siguiente tabla es referencial para mostrar la nomenclatura que deberán recibir los archivos electrónicos. En caso de adjuntar como evidencia otro archivo no listado aquí, se debe seguir la misma referencia.

Esta es una guía general que se debe seguir para todos los archivos que se generen.

Joint Ventura Panama	
Guía para nombrar documentos	
Informe mensual	120000-informe_mensual_proyecto_contratista
Registro de mantenimiento de maquinaria	120000-registros_mantenimiento_equipos_proyecto_contratista
Registros de capacitaciones	120000-registros_capacitacion_proyecto_contratista
Recibo del Municipio de Aguadulce	120000-autorizacion_uso_vertedero_proyecto_contratistas
Recibo de disposición de residuos	120000-recibos_disposicion_residuos_proyecto_contratista
Registros de limpieza baños portátiles	120000-limpieza_letrinas_portatiles_proyecto_contratista
Manifiestos de transporte de materiales peligrosos	120000-transporte_materiales_peligrosos_proyecto_contratista
Reportes de simulacros	120000-reporte_simulacro_proyecto_contratista
Permisos de motosierras	120000-permisos_uso_motosierra_proyecto_contratista
Tipos de explosivos a utilizar	120000-explosivos_utilizados_proyecto_contratista

NOTA:

120000 = fecha (año-mes-día) p.e. 121005

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	185 of 186

Temario	Semana 1 Nov	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1 Dic	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Política Ambiental								
Segregación de Residuos								
Respuesta a Derrames			X					
Plan De Manejo Ambiental								
Rescate y Reubicación de Flora y Fauna								
Almacenamiento Y Manejo De Sustancias Peligrosas								
Medidas De Control De Erosion Y Sedimentacion			X					
Plan De Respuesta A Emergencias De JVP								
Plan De Manejo De Áreas De Almacenamiento De Saprolita								
Plan De Mantenimiento De Caminos								
Plan De Monitoreo De Las Condiciones De Los Caminos								
Plan De Mantenimiento Y Monitoreo De Camiones Y Equipo Pesado								
MSDS								
Plan De Monitoreo De Sistemas De Control De Erosión Y Sedimentación								
Inducción En Proyecto								
Plan De Acción Ambiental Para Trabajos En Aguas Marinas								
Procedimiento De Manejo De Detonaciones								
Plan De Monitoreo De Restos Arqueológicos Y La Manera De Proceder En Caso De Un Nuevo Hallazgo								
Programa De Salud Y Seguridad Para Los Empleados De JVP Y Subcontratistas								
Comportamientos Indeseables								
Procedimiento De Incineración De Desechos				X				

	Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de: [Noviembre – 2012]	Código	JVP-F-003
		# de Revisión	03
		Fecha de Aprobación	27/10/12
		Página	186 of 186

11.3. Programa de Mantenimiento de las Estructuras de Control de Erosión y Sedimentos (ESC)

Km o Zona	Bermas	Fecha de ultimo mantenimiento	Mantenimiento (semanal o post-evento)	Canales	Fecha de ultimo mantenimiento	Mantenimiento (semanal o post-evento)	Protección de Taludes y Superficies	Fecha de ultimo mantenimiento	Mantenimiento (semanal o post-evento)
A	1	16-30 de nov.	Quincenal	2	22 de nov	Semanal	6 taludes	Nov	Post- evento
B	0			3	23 de nov	Post.evento	1	nov	Post-evento
C	1	16-30 de nov	Quincenal				0		
D	3	16-30 de nov	Quincenal		21 de nov	Post- evento	3 taludes	nov	Post. eventp
Botadero				2	22 de nov	Post. evento	4 taludes	Nov	Post-evento

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión


03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

88 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.				
Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora				
Operador:	<u>Jaine Long</u>			
N° de Equipo:	<u>4E-030</u>			
Turno:	<u>Diurno</u>			
Fecha:	<u>5-12-12</u>			
¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Malo	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/		
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/		
Palanca	Daño, grietas	/		
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/		
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/		
Chasis	Grietas, daño	/		
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/		
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/		
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/		
Filtro de aire	Indicador de restricción	/		
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	/		
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/		
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/		
Extintor	Carga, daño	/		
Luces	Daño	/		
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/		
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/		
Aceite del motor	Nivel de líquido	/		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fuga	/		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/		
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/		
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	/		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/		
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/		

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central:

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto:

Juan Carlos Camacho

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión


03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

89 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.				
Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora				
Operador: <u>Jaimé Gómez</u>				
N° de Equipo: <u>46-030</u>				
Turno: <u>Diurno</u>				
Fecha: <u>4-12-12</u>				
¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Malo	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/		
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/		
Palanca	Daño, grietas	/		
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/		
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/		
Chasis	Grietas, daño	/		
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/		
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/		
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/		
Filtro de aire	Indicador de restricción	/		
Limpaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	/		
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/		
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/		
Extintor	Carga, daño	/		
Luces	Daño	/		
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/		
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	/		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/		
Aceite del motor	Nivel de líquido	/		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/		
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/		
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	/		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/		
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/		

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: _____

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: _____

por: Gustavo Casanova R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

90 of 186

2162.4

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora

Operador: Rodrigo G. Acosta

N° de Equipo: 4E-022

Turno: diurno

Fecha: 08-10-2012



¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Mal	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	☒	☐	
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	☒	☐	
Palanca	Daño, grietas	☒	☐	
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	☒	☐	
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	☒	☐	
Chasis	Grietas, daño	☒	☐	
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	☒	☐	
Escalones y asideras	Estado y limpieza	☒	☐	
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	☒	☐	
Filtro de aire	Indicador de restricción	☒	☐	
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	☒	☐	
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	☒	☐	
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	☒	☐	
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	☒	☐	
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	☒	☐	
Extintor	Carga, daño	☒	☐	
Luces	Daño	☒	☐	
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	☒	☐	
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	☒	☐	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	☒	☐	
Aceite del motor	Nivel de líquido	☒	☐	
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	☒	☐	
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	☒	☐	
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	☒	☐	
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	☒	☐	
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	☒	☐	
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	☒	☐	
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	☒	☐	

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central:

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto:

Don = Justino Camacho R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión


03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

91 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.					
Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora					
Operador: <u>Taine Gómez</u>					
N° de Equipo: <u>4E-030</u>					
Turno: <u>Diurno</u>					
Fecha: <u>1-12-12</u>					
¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bio	Malo	Comentarios del evaluador	
DESDE LA PARTE INFERIOR					
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/			
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/			
Palanca	Daño, grietas	/			
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/			
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/			
Chasis	Grietas, daño	/			
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/			
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/			
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/			
Filtro de aire	Indicador de restricción	/			
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	/			
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/			
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/			
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/			
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/			
Extintor	Carga, daño	/			
Luces	Daño	/			
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/			
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	/			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR					
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/			
Aceite del motor	Nivel de líquido	/			
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/			
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/			
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/			
DENTRO DE LA CABINA					
Asiento	Ajuste	/			
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/			
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/			
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/			

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: _____

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: _____

José Gustavo Canina R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión


03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

92 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.					
Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora					
Operador: <u>Taine Gómez</u>					
N° de Equipo: <u>4E-030</u>					
Turno: <u>Diurno</u>					
Fecha: <u>7-12-12</u>					
¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bu	Malo	Comentarios del evaluador	
DESDE LA PARTE INFERIOR					
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	/			
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	/			
Palanca	Daño, grietas	/			
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	/			
Dobajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	/			
Chasis	Grietas, daño	/			
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	/			
Escalones y asideros	Estado y limpieza	/			
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	/			
Filtro de aire	Indicador de restricción	/			
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	/			
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	/			
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	/			
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	/			
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	/			
Extintor	Carga, daño	/			
Luces	Daño	/			
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	/			
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	/			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR					
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	/			
Aceite del motor	Nivel de líquido	/			
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	/			
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	/			
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	/			
DENTRO DE LA CABINA					
Asiento	Ajuste	/			
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	/			
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	/			
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	/			

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: _____

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: _____

[Firma]

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

93 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.				
Inspección de seguridad y mantenimiento: Excavadora				
Operador:	<u>Cesar J. Jarama</u>			
N° de Equipo:	<u>4E-022</u>			
Turno:	<u>Diurno</u>			
Fecha:	<u>30-11-2012</u>			
¿Qué está inspeccionando?	¿Qué evalúa?	Bie	Mal	Comentarios del evaluador
DESDE LA PARTE INFERIOR				
Cucharón, herramientas de puesta a tierra	Desgaste excesivo o daño, grietas	✓		
Cilindro del cucharón y acoplamiento	Desgaste excesivo, daño, fugas	✓		
Palanca	Daño, grietas	✓		
Pluma, cilindros	Desgaste, daño, fugas, engrase	✓		
Debajo de la máquina	Fugas en la transmisión final, daño	✓		
Chasis	Grietas, daño	✓		
Bastidor	Desgaste, daño, tensión	✓		
Escalones y asideros	Estado y limpieza	✓		
Baterías y sujeciones	Limpieza, tuercas y pernos flojos	✓		
Filtro de aire	Indicador de restricción	✓		
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado	Desgaste, daño, nivel de líquido	✓		
Refrigerante del motor	Nivel de líquido	✓		
Radiador	Bloqueo de las aletas, fugas	✓		
Tanque de aceite hidráulico	Nivel de líquido, daños, fugas	✓		
Tanque de combustible	Nivel de combustible, daños, fugas	✓		
Extintor	Carga, daño	✓		
Luces	Daño	✓		
Espejos	Daño, ajuste para lograr mejor visibilidad	✓		
Estado general de la máquina	Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza	✓		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR				
Nivel de aceite del engranaje giratorio	Nivel de líquido	✓		
Aceite del motor	Nivel de líquido	✓		
Todas las mangueras	Grietas, zonas de desgaste, fugas	✓		
Todas las correas	Tensión, desgaste, grietas	✓		
Estado general del compartimiento del motor	Residuos o acumulación de suciedad, fugas	✓		
DENTRO DE LA CABINA				
Asiento	Ajuste	✓		
Cinturón de seguridad y montaje	Daño, desgaste, ajuste	✓		
Bocina, alarma de emergencia, luces	Funcionamiento adecuado	✓		
Estado general del interior de la cabina	Limpieza	✓		

Nombre y Firma del Supervisor de Taller de Mecánica Central: Rafael Carrero

Nombre y Firma del Supervisor del Taller de Mecánica del Proyecto: Jose Luis Carrero R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

94 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE COMPACTADORAS.

OPERADOR:

Jose Alcantara

DE EQUIPO:

2586 - Rda Piña

HOROMETRO:

1400.1

FECHA:

29-10-2012

UBICACIÓN KILOMETRO

CARRETERA 0496.65 km



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIÉR		JUEV		VIEN		SABA		DOM	
DESDE ABAJO		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
Neumáticos, ruedas, tapa de los ejes	Inflado, desgaste, cortaduras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
tuerca de la rueda	perdidas o faltantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuchilla de Nivelación	Desgaste Excesivo, daño, perdida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bordes Cortantes(cuchillas de nivelación)	Desgaste excesivo, daños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escariadores del Tambor	Desgaste excesivo, daños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acople refrigerante del motor	Fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte del Aspeyo en la Vibración	Fugas,desgaste excesivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alojamiento para peso Excentrico	Fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Montaje de Aislacion	Daños, Gristas, separaciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindros/terminales de direccion	Daños,desgastes,fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escalones y pasamanos	Estado y Limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Debajo de la Máquina	Daños,fugas y golpes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ejes, mandos finales(eje del tambor)	Fugas,daños,desgaste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque Hidraulico	Nivel del Fluido, daños, fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque de Combustible	Nivelde Combustible,fugas,daños	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtros en General	Fugas,soporte flojos, otros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapas y Dispositivos de Proteccion	Daños, debidamente colocados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faros delanteros y traseros	Funcionamiento, cableado, etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compartimiento de la batería	Limpieza,polos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compartimiento del Motor	Limpieza, acumulacion de Objetos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

por: Guillermo Carmona R.

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

95 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE COMPACTADORAS.

OPERADOR:

Jose Alencar

DE EQUIPO:

2-582 Kila Lisa

HOROMETRO:

10523

FECHA:

29-10-2012

UBICACIÓN KILOMETRO:

Caminito 496 Pcs. 495



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIÉR		JUEV		VIEN		SABA		DOM	
DESDE ABAJO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Neumáticos, ruedas, tapa de los ejes	Inflado, desgaste, cortaduras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
tuerca de la rueda.	perdidas o faltantes.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuchilla de Nivelacion	Desgaste Excesivo, daño, perdida	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bordes Cortantes(cuchillas de nivelacion.)	Desgaste excesivo, daños.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escarifadores del Tambor	Desgaste excesivo, daños.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aceite refrigerante del motor	Fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte del Apoyo en la Vibracion	Fugas,desgaste excesivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alojamiento para peso Excentrico.	Fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Montaje de Aislacion	Daños, Grietas, separaciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cilindros/terminales de direccion.	Daños,desgastes,fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escalones y pesamanos	Estado y Limpieza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Debajo de la Maquina	Daños,fugas y golpes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ejes, mandos finales(eje del tambor)	Fugas,daños,desgaste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque Hidraulico	Nivel del Fluido, daños, fugas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tanque de Combustible	Nivel de Combustible,fugas,daños.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtros en General	Fugas,soporte flojos, otros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapes y Dispositivos de Proteccion	Daños, debidamente colocados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faros delanteros y traseros	Funcionamiento, cableado, etc.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compartimiento de la bateria	Limpieza,polos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compartimiento del Motor.	Limpieza, acumulacion de Objetos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

Por = *Justino Casanova R*

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

96 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE: TRACTORES DE CADENA

OPERADOR:

Rodrigo 7 Arcia D.

DE EQUIPO:

2-075 DAK.

HOROMETRO:

1332.4

FECHA:

12-11-2012

UBICACIÓN KILOMETRO:

Campamento 500



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Cuchilla de la hoja Topadora.	Desgastes, daños o grietas.	/		/		/		/		/					
gavilanes, esquineras, etc.	rajaduras, desgastes	/		/		/		/		/					
Cilindros de Inclinación de la hoja Topadora.	Golpes, fugas, desgastes.	/		/		/		/		/					
Cilindros de Levante de la Hoja Topadora.	Golpes, fugas, desgastes.	/		/		/		/		/					
Muñon del Brazo de empuje.	Desgastes, golpes, daños.	/		/		/		/		/					
Luces en General	Rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/		/					
Parabrisas, vidrios laterales, trasero	rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/		/					
Debajo de la Maquina.	Golpes, daños o fugas en la transmisión final.	/		/		/		/		/					
Estado del Bastidor.	Acumulacion de Desechos, otros.	/		/		/		/		/					
Rueda Guía	Golpes, daños, desgaste.	/		/		/		/		/					
Rueda Motriz	Golpes, daños, desgaste.	/		/		/		/		/					
Rodillos Superiores, inferiores y Bujes.	Daños, desgastes, Picaduras y Tension.	/		/		/		/		/					
Conjunto de Cadenas	Golpes, fugas, rajaduras pernos flojos.	/		/		/		/		/					
Estructura, ROPS, FORPS	Grietas, daños, golpes.	/		/		/		/		/					
Desgarrador.	Estado de las Mangueras, punta guarda del Desgarrador.	/		/		/		/		/					
Mangueras en General.	Picaduras, fugas, estado de los Acoples.	/		/		/		/		/					
Cilindros del Desgarrador.	Fugas, Golpes, Picaduras.	/		/		/		/		/					
Escalones y Pasamanos.	Limpieza y Estado del mismo.	/		/		/		/		/					
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos o faltantes.	/		/		/		/		/					
Cabina del Operador.	Asiento, cinturón de seguridad.	/		/		/		/		/					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Aceite del Motor.	Nivel del Fluido	/		/		/		/		/					
Aceite de la Transmision.	Nivel de Fluido.	/		/		/		/		/					
Refrigerante o Coolant	Nivel del Liquido	/		/		/		/		/					
Radiador	Golpes, fugas, estado de aletas	/		/		/		/		/					
Todas las Correas.	Tension, Desgaste, Picaduras.	/		/		/		/		/					
Estado General del Compartimiento del Motor.	Fugas, acumulacion de suciedad Estado de los Filtros.	/		/		/		/		/					
Extintor	Golpe, carga, daños.	/		/		/		/		/					
Exterior de la Maquina.	Golpes, Limpieza.	/		/		/		/		/					

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecanica central

Antonio Gustavo Carrera

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

97 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE: TRACTORES DE CADENA

OPERADOR:

DE EQUIPO:

HOROMETRO:

FECHA:

UBICACIÓN KILOMETRO:

Rodolfo J. Acuña

2-1075

13-59-05

19-11-2012

Campesinista 296 D



¿Qué esta inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Cuchilla de la hoja Topadora.	Desgaste, daños o grietas.	/		/		/		/		/		/		/	
gavilanes, esquineras, etc.	rajaduras, desgastes	/		/		/		/		/		/		/	
Cilindros de inclinación de la hoja Topadora.	Golpes, fugas, desgastes.	/		/		/		/		/		/		/	
Cilindros de Levante de la Hoja Topadora.	Golpes, fugas, desgastes.	/		/		/		/		/		/		/	
Muñon del Brazo de empuje.	Desgaste, golpes, daños.	/		/		/		/		/		/		/	
Luces en General	Rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/		/		/		/	
Parabrisas, vidrios laterales, trasero	rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/		/		/		/	
Debajo de la Maquina.	Golpes, daños o fugas en la transmisión final.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del Bastidor.	Acumulación de Desechos, otros.	/		/		/		/		/		/		/	
Rueda Guía	Golpes, daños, desgaste.	/		/		/		/		/		/		/	
Rueda Motriz	Golpes, daños, desgaste.	/		/		/		/		/		/		/	
Rodillos Superiores, inferiores y Bujes.	Daños, Desgaste, Picaduras y Tension.	/		/		/		/		/		/		/	
Conjunto de Cadenas	Golpes, fugas, rajaduras, pernos flojos.	/		/		/		/		/		/		/	
Estructura, ROPS, FORPS	Grietas, daños, golpes.	/		/		/		/		/		/		/	
Desgarrador	Estado de las Mangueras, punta guarda del Desgarrador.	/		/		/		/		/		/		/	
Mangueras en General.	Picaduras, fugas, estado de los Acoples.	/		/		/		/		/		/		/	
Cilindros del Desgarrador.	Fugas, Golpes, Picaduras.	/		/		/		/		/		/		/	
Escalones y Pasamanos.	Limpieza y Estado del mismo.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos o faltantes.	/		/		/		/		/		/		/	
Cabina del Operador.	Asiento, cinturón de seguridad.	/		/		/		/		/		/		/	
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Aceite del Motor.	Nivel del Fluido	/		/		/		/		/		/		/	
Aceite de la Transmision.	Nivel de Fluido.	/		/		/		/		/		/		/	
Refrigerante o Coolant	Nivel del Liquido	/		/		/		/		/		/		/	
Radiador	Golpes, fugas, estado de aletas	/		/		/		/		/		/		/	
Todas las Correas.	Tension, Desgaste, Picaduras.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado General del Compartimiento del Motor.	Fugas, acumulacion de suciedad Estado de los Filtros.	/		/		/		/		/		/		/	
Extintor	Golpe, carga, daños.	/		/		/		/		/		/		/	
Exterior de la Maquina.	Golpes, Limpieza.	/		/		/		/		/		/		/	

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

Juan Carlos Camacho R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

98 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE: TRACTORES DE CADENA

OPERADOR:

Rolando y Arce

DE EQUIPO:

2-085

HOROMETRO:

1352.5

FECHA:

03-12-2012

UBICACIÓN KILOMETRO:

Campesino 296



¿Qué está inspeccionando?	¿Qué Evalua?	LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Cuchilla de la hoja Topadora,	Desgastes , daños o grietas,	/		/		/		/							
gavilanes, esquinneras, etc.	rajaduras, desgastes	/				/		/							
Cilindros de inclinación de la hoja Topadora,	Golpes, fugas, desgastes.	/		/		/		/							
Cilindros de Levante de la Hoja Topadora,	Golpes, fugas, desgastes.	/		/		/		/							
Muñon del Brazo de empuje.	Desgastes, golpes, daños.	/		/		/		/							
Luces en General	Rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/							
Parabrisas, vidrios laterales, trasero	rajaduras, roturas, otros.	/		/		/		/							
Debajo de la Maquina.	Golpes, daños o fugas en la transmisión final.	/		/		/		/							
Estado del Bastidor.	Acumulacion de Desechos, otros.	/		/		/		/							
Rueda Guia	Golpes, daños, desgaste.	/		/		/		/							
Rueda Motriz	Golpes, daños, desgaste.	/		/		/		/							
Rodillos Superiores, inferiores y Bujes.	Daños, Desgastes, Picaduras y Tension.	/		/		/		/							
Conjunto de Cadenas	Golpes, fugas, rajaduras pernos flojos.	/		/		/		/							
Estructura, ROPS, FORPS	Grietas, daños, golpes.	/		/		/		/							
Desgarrador	Estado de las Mangueras, punta guarda del Desgarrador.	/		/		/		/							
Mangueras en General.	Picaduras, fugas, estado de los Acoples.	/		/		/		/							
Cilindros del Desgarrador.	Fugas, Golpes, Picaduras.	/		/		/		/							
Escalones y Pasamanos.	Limpieza y Estado del mismo.	/		/		/		/							
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pomos flojos o faltantes.	/		/		/		/							
Cabina del Operador.	Asiento, cinturo de seguridad.	/		/		/		/							
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR															
Aceite del Motor.	Nivel del Fluido	/		/		/		/							
Aceite de la Transmision.	Nivel de Fluido.	/		/		/		/							
Refrigerante o Coolant	Nivel del Liquido	/		/		/		/							
Radiador	Golpes, fugas, estado de aletas	/		/		/		/							
Todas las Correas.	Tension, Desgaste, Picaduras.	/		/		/		/							
Estado General del Compartimiento del Motor.	Fugas, acumulacion de suciedad Estado de los Filtros.	/		/		/		/							
Extintor	Golpe, carga, daños.		X		X		X		X						
Exterior de la Maquina.	Golpes, Limpieza.	/		/		/		/							

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecánica central

pon: Justo Camena R

Reporte Ambiental Mensual de Contratistas de:

[Noviembre – 2012]

Código

JVP-F-003

de Revisión

03

Fecha de Aprobación

27/10/12

Página

99 of 186

CONSTRUCTORA URBANA S.A.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE: TRACTORES DE CADENA

OPERADOR: Luis Francisco Rios G.
DE EQUIPO: 2-067
HOROMETRO: 4176.4
FECHA: 6/11/12
UBICACIÓN KILOMETRO: Campamento 496 Pisosos.



¿Qué esta inspeccionando?		¿Qué Evalua?		LUNES		MARTES		MIER		JUEV		VIER		SABA		DOM	
DESDE EL NIVEL DEL SUELO		B	M	3	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Cuchilla de la hoja Topadora,	Desgastes , daños o grietas,					✓		✓		✓		✓					
gavilanes, esquineras,etc.	rajaduras, desgastes					✓		✓		✓		✓					
Cilindros de Inclinación de la hoja Topadora.	Golpes, fugas,desgastes.					✓		✓		✓		✓					
Cilindros de Levante de la Hoja Topadora.	Golpes, fugas,desgastes.					✓		✓		✓		✓					
Muflon del Brazo de empuje.	Desgastes,golpes,daños,					✓		✓		✓		✓					
Luces en General	Rajaduras, roturas, otros.					✓		✓		✓		✓					
Parabrisas,vidrios laterales,traserio	rajaduras, roturas, otros.					✓		✓		✓		✓					
Debajo de la Maquina.	Golpes, daños o fugas en la transmision final.					✓		✓		✓		✓					
Estado del Bastidor.	Acumulacion de Desechos, otros.					✓		✓		✓		✓					
Rueda Guia	Golpes,daños,desgaste.					✓		✓		✓		✓					
Rueda Motriz	Golpes,daños,desgaste.					✓		✓		✓		✓					
Rodillos Superiores, Inferiores y Bujes.	Daños, Desgastes, Picaduras y Tension.					✓		✓		✓		✓					
Conjunto de Cadenas	Golpes, fugas,rajaduras pernos flojos. ✓					✓		✓			X		✓				
Estructura, ROPS, FORPS	Grietas,daños,golpes.					✓		✓		✓		✓					
Desgarrador	Estado de las Mangueras,punta guarda del Desgarrador.					✓		✓		✓		✓					
Mangueras en General.	Picaduras, fugas, estado de los Acoples.					✓		✓		✓		✓					
Cilindros del Desgarrador.	Fugas, Golpes, Picaduras.					✓		✓		✓		✓					
Escalones y Pasamanos.	Limpieza y Estado del mismo.					✓		✓		✓		✓					
Estado General de la Maquina.	Tuercas y Pernos flojos o faltantes.					✓		✓		✓		✓					
Cabina del Operador.	Asiento, cinturo de seguridad.					✓		✓		✓		✓					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Aceite del Motor.	Nivel del Fluido					✓		✓		✓		✓					
Aceite de la Transmision.	Nivel de Fluido.					✓		✓		✓		✓					
Refrigerante o Coolant	Nivel del Liquido					✓		✓		✓		✓					
Radiador	Golpes, fugas,estado de aletas					✓		✓		✓		✓					
Todas las Correas.	Tension, Desgaste, Picaduras.					✓		✓		✓		✓					
Estado General del Compartimiento del Motor.	Fugas, acumulacion de suciedad Estado de los Filtros.					✓		✓		✓		✓					
Extintor	Golpe,carga, daños.					✓		✓		✓		✓					
Exterior de la Maquina.	Golpes, Limpieza.					✓		✓		✓		✓					

Nombre y firma del supervisor de taller de Mecanica central

RICARDO GONZALEZ CARREON R.